



[IOVDEV-20105] 【内部】【VC1】【0066】【台架/EE环境】 【HRYTTESTVINMGM328】【副屏遥控器】滑动触控板过程中，遥控器断开

创建日期: 2023/04/03 15:20 - 已更新: 2023/04/03 16:29

状态: 处理中
项目: IOV内部问题单库空间
模块: 副屏遥控器
影响版本: 03.02.0066.C101
修复的版本: 无

类型:	故障	优先级:	B
报告人:	Fancy LI 李凡琪	经办人:	Decai FENG 封得财
解决结果:	未解决	表决:	0
标签:	无		
初始预估:	尚未指定		
剩余的估算:	尚未指定		
耗费时间:	尚未指定		

Field Tab

Repetition Rate: 必现
测试环境: 台架手动测试
项目名: VC1

描述

【前提条件】

- 1、车机已上电，网络正常
- 2、台架处于测试环境

【操作手順】

- 1、进入副屏遥控器应用，处于触控板页面
- 2、触控板双指滑动

【实际结果】

- 2、遥控器突然断开，显示“副屏连接失败，请重新连接”
点击重新连接按钮，遥控器恢复正常

【期望结果】

- 2、控制副屏时，遥控器不会异常断开

测试时间：20230403 13：52

副屏遥控器 apk版本：3.0.15.66

副屏版本：86 usedebug版本

测试视频链接：<https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/D0lxDpXm%2BPk%3D>

副屏和主屏的日志请见附件

附件

13052 副屏.log (5.57 MB)
主屏.7z (1.09 MB)

注释

Vivienne WANG 王俊阳 添加了评论 - 2023/04/03 16:29

麻烦协调遥控器sdk这边协助分析一下