

**[VXMCE-583] 【FSE-M】 【OTA刷写】 刷写失败**

创建日期: 2023/04/03 16:09 - 已更新: 2023/04/03 16:44

状态: 开放
项目: VX1_MCE
模块: OTA升级
影响版本: 无
修复的版本: 无
安全级别: all user

类型:	故障	优先级:	A
报告人:	Hong ZHU 朱洪	经办人:	Decai FENG 封得财
解决结果:	未解决	表决:	0
标签:	无		
初始预估:	尚未指定		
剩余的估算:	尚未指定		
耗费时间:	尚未指定		

Field Tab

Repetition Rate: 必现
ECU: FSE-M

描述

使用0x1C2002作为一个块刷写，3601必现无响应

使用0xFEB02作为一个块刷写，几率性在某一个块刷写失败

附件

TG1_TC1_Normal_Flash0x1C2002.pcap (1.92 MB)
TG1_TC1_Normal_Flash0xFEB02.pcap (7.32 MB)