

Figure - Bug #116356

测试 Test-IT # 110961 (New): V2.0功能测试

测试 Test-IT # 112101 (New): AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心

【AF】【EVT2】【控制中心】控制中心中频繁滑动音量调节条后，出现系统界面无响应的情况

2023-02-17 16:27 - CD Test赵飞

Status:	CLOSED	Start date:	2023-02-17
Priority:	High	Due date:	
Assignee:	CD Test赵飞	% Done:	100%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	FlatBuild_HH_VX1_MCE_FSE.M.D.user.01.00.X101.2
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	WONTFIX	Verified Version:	
Severity:	Major	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	主副屏音频同步策略合入后引起，单独使用副屏时
Test Type:	ST		
Description			
【前提条件】			
1、设备已开机			
【测试步骤】			
1、下划打开控制中心			
2、左右重复滑动音量调节条			
【预期结果】			
2、音量调节条可以任意被滑动			
【实际结果】			
2、繁滑动音量调节条后，出现系统界面无响应的情况			
【日志】			
见附件			

History

- #1 - 2023-02-17 17:43 - CD TPM-王祥林
- Status changed from New to RESOLVED
 - Assignee changed from CD FW 曹覃刚 to CD Test赵飞
 - Resolution changed from -- to WONTFIX

这个不是bug。主副屏音频同步策略合入后引起的，副屏单独使用的时候需要禁用主屏音频控制。
在设定中输入 *#149#，然后选择禁用主屏音频控制。如果要连中控进行联调需要启用主屏音频控制。

- #2 - 2023-02-21 14:12 - CD Test赵飞
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED
 - % Done changed from 0 to 100
 - Root cause set to 主副屏音频同步策略合入后引起，单独使用副屏时禁用即可

主副屏音频同步策略合入后引起，单独使用副屏时禁用即可

#3 - 2023-02-21 14:12 - CD Test赵飞

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
logcat.txt	5.71 MB	2023-02-17	CD Test赵飞
screenshot.png	256 KB	2023-02-17	CD Test赵飞