

Figure - Bug #117387

[IOVDEV-21009] 【内部】 【解决方案】 【VC1】 【0066】 【实车】 【生产环境】 副屏 遥控器界面使用方控调节音量唤醒OSD后，手动滑动OSD音量条，副屏控制器下方的音量没有实时同步

2023-04-11 17:51 - 移动测试一组_CDTs 刘强

Status:	CLOSED	Start date:	2023-04-11
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	物联网测试组_TSCD 王维	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	中控版本：0068副屏版本：0090
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	
Test Type:	ST		
Description			
【出现时间】：2023.4.08 15：03 【前提条件】：1、车机上电 【操作步骤】： 1、打开副屏遥控器 2、使用touchpad调节音量唤起音量OSD 3、滑动音量OSD 4、查看副屏遥控器下面的音量条 【实际结果】：副屏下方音量条未与滑动的音量OSD条同步 【期望结果】：滑动音量OSD后副屏下方的音量条应该同步显示 【备注】：安卓日志已上云 【车架号】：实车LJD8BC3F6P0000320 【环境信息】：EE 【版本详情】：03.02.0066.C101			

History

- #1 - 2023-04-14 16:22 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from New to RESOLVED
- bug重复
- #2 - 2023-04-14 16:22 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED
- Assignee changed from Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 to 物联网测试组_TSCD 王维
- #3 - 2023-04-14 16:23 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files

zhuping.txt	31.8 MB	2023-04-11	移动测试一组_CDTs 刘强
fuping.txt	6.19 MB	2023-04-11	移动测试一组_CDTs 刘强
21009.mp4	12 MB	2023-04-11	移动测试一组_CDTs 刘强