

Figure - Bug #117440

【IOVDEV-20260】【VC1】【0066】【台架】【洗车模式】输入ping码后验证,无法验证，中控提示“正在检测钥匙”。

2023-04-13 15:12 - 物联网测试组_TSCD 王维

Status:	CLOSED	Start date:	2023-04-13
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	物联网测试组_TSCD 王维	% Done:	0%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	中控版本：03.02.0066.C101副屏版本：01.00.0066.X102
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	中控问题
Test Type:	ST		

Description

测试前提:

1.中控副屏已联通

2.中控副屏已正常开机

测试步骤:

1.中控打开洗车模式

2.输入ping码

期望结果:

1.会检车完成后进入洗车模式

实际结果:

1.ping码检测后无反应

中控版本：03.02.0066.C101

副屏版本：01.00.0086.X102

日志详情见附件

History

#1 - 2023-04-13 16:40 - 物联网测试组_TSCD 王维

- Status changed from New to RESOLVED

中控相关，无需处理

#2 - 2023-04-13 16:41 - 物联网测试组_TSCD 王维

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#3 - 2023-04-13 16:41 - 物联网测试组_TSCD 王维

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

#4 - 2023-04-13 16:45 - 物联网测试组_TSCD 王维

- Assignee changed from CD FW-程天颖 to 物联网测试组_TSCD 王维

- Root cause set to 中控问题

Files

洗车模式.zip等.zip	8.04 MB	2023-04-13	物联网测试组_TSCD 王维
---------------	---------	------------	----------------