

Figure - Bug #117508

【IOVDEV-21009】【内部】【解决方案】【VC1】【0066】【实车】【生产环境】副屏遥控器界面使用方控调节音量唤醒OSD后，手动滑动OSD音量条，副屏控制器下方的音量没有实时同步

2023-04-14 16:08 - 物联网测试组_TSCD 王维

Status:	CLOSED	Start date:	2023-04-14
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	物联网测试组_TSCD 王维	% Done:	0%
Category:	依赖客户及其供应商解决	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	TEST	Found Version:	中控版本：03.02.0066.C101副屏版本：0086
Resolution:	--	Degrated:	--
Severity:	Normal	Verified Version:	
Reproducibility:	Every time	Fixed Version:	
Test Type:	ST	Root cause:	
Description			
【出现时间】：2023.4.08 15：03 【前提条件】：1、车机上电 【操作步骤】： 1、打开副屏遥控器 2、使用touchpad调节音量唤起音量OSD 3、滑动音量OSD 4、查看副屏遥控器下面的音量条 【实际结果】：副屏下方音量条未与滑动的音量OSD条同步 【期望结果】：滑动音量OSD后副屏下方的音量条应该同步显示 【备注】：安卓日志已上云 【车架号】：实车LJD8BC3F6P0000320 【环境信息】：EE 【版本详情】：03.02.0066.C101			

History

- #1 - 2023-04-14 16:25 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Found Version changed from 中控版本：03.02.0066.C101
- 副屏版本：客户未提供 to 中控版本：03.02.0066.C101
- 副屏版本：0086
- #2 - 2023-04-17 16:04 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from New to ASSIGNED
- #3 - 2023-04-18 15:32 - CD FW 曹覃刚
- File Screenshot from 2023-04-18 15-27-27.png added
- Category changed from AUDIO-FW to 依赖客户及其供应商解决
- Status changed from ASSIGNED to NEED_INFO
- Assignee changed from Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 to 物联网测试组_TSCD 王维
- Need_Info changed from -- to TEST

Hi 王维

非产品问题，产品经理浩云已与客户沟通，请参考截图

请帮助同步此信息

#4 - 2023-04-19 16:59 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

已同步客户且达成一致关闭bug

#5 - 2023-04-19 16:59 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#6 - 2023-04-19 17:03 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files				
飞书20230408-155747.mp4	4.44 MB	2023-04-14	物联网测试组_TSCD 王维	
Screenshot from 2023-04-18 15-27-27.png	166 KB	2023-04-18	CD FW 曹覃刚	