



[IOVDEV-20108] 【内部】【VC1】【0066】【台架/EE环境】 【HRYTTESTVINMGM328】【副屏遥控器】双指滑动过程中概现触发系统音量调节

创建日期: 2023/04/03 15:26 - 已更新: 2023/04/03 16:40

状态: 开放
项目: IOV内部问题单库空间
模块: 副屏遥控器
影响版本: 03.02.0066.C101
修复的版本: 无

类型:	故障	优先级:	C
报告人:	Fancy LI 李凡琪	经办人:	Decai FENG 封得财
解决结果:	未解决	表决:	0
标签:	无		
初始预估:	尚未指定		
剩余的估算:	尚未指定		
耗费时间:	尚未指定		

Field Tab

Repetition Rate: 1/10, 偶发
测试环境: 台架手动测试
项目名: VC1

描述

【前提条件】

- 1、车机已上电，网络正常
- 2、台架处于测试环境

【操作手順】

- 1、进入副屏遥控器应用，处于触控板页面
- 2、在触控板页面进行双指滑动

【实际结果】

- 2、触发了副屏和主屏的系统音量条调节功能

【期望结果】

- 2、副屏页面可以正常滑动

测试时间：20230403 13：47
副屏遥控器 apk版本：3.0.15.66
副屏版本：86 usedebug版本
副屏和主屏的日志请见附件，测试视频请见附件

附件

13-47.mp4 (7.29 MB)
主屏-logcat.7z (1.25 MB)
副屏-13-47.7z (224 kB)

注释

Vivienne WANG 王俊阳 添加了评论 - 2023/04/03 16:40

麻烦协调下副屏音量的同事帮忙分析下日志里面副屏音量变化是如何引起的[Decai FENG 封得财](#)