

Figure - 开发 Dev #110640

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】管理总票
开发 Dev # 110125 (New): 【MK】【BSP】管理总票
开发 Dev # 110638 (解决 Resolved): 【MK】【008】【BOOT】主任务
【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 1201-0100803】分区相关配置
2022-07-25 12:09 - CD TPM-申艳艳

Status:	完成 Closed	Start date:	2022-07-25
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD BSP-杜磊	% Done:	100%
Category:	BSP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
请填写信息： ■ 需求列表： https://thundersoft.feishu.cn/sheets/shtcnqaFykINSnMcKWLuICl3xnc L9			
配置分区 ■ 提出URL：必填 ■ 自测case：必填 ■ 注意点：需要测试注意的前提条件			

History

- #1 - 2022-07-25 12:10 - CD TPM-申艳艳
- Parent task set to #110638
- #2 - 2022-07-25 12:12 - CD TPM-申艳艳
- Subject changed from 【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 0301-0100803】配置分区 to 【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 0301-0100803】分区相关配置
- #3 - 2022-07-25 12:16 - CD TPM-申艳艳
- Description updated
- #4 - 2022-08-02 14:22 - SZ TPM-罗云进
- Status changed from New to 解决 Resolved
- % Done changed from 0 to 100
- #5 - 2022-08-02 14:23 - SZ TPM-罗云进
- Assignee changed from SZ TPM-罗云进到 SZ 系统-张丽果
- #6 - 2022-08-04 21:23 - CD TPM-申艳艳
- Subject changed from 【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 0301-0100803】分区相关配置 to 【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 1201-0100803】分区相关配置
- #7 - 2022-09-22 19:42 - SZ TPM-罗云进
- Assignee changed from SZ 系统-张丽果 to CD BSP-杜磊
- #8 - 2022-09-29 14:53 - CD BSP-杜磊
- Status changed from 解决 Resolved to 完成 Closed