

Figure - 开发 Dev #110656

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】 管理总票
开发 Dev # 110125 (New): 【MK】 【BSP】 管理总票
开发 Dev # 110654 (进行中 In Progress): 【MK】 【005】 【LCD】 主任务
【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100502】 Logo (UFS) 相关设置
2022-07-25 12:55 - CD TPM-申艳艳

Status:	取消 Canceled	Start date:	2022-07-25
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD BSP-杜磊	% Done:	0%
Category:	BSP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
请填写信息： ■需求列表： https://thundersoft.feishu.cn/sheets/shtcnqaFyklnSnMcKWlulCI3xnc L35 开机第一屏显示 ■提出URL：必填 ■自测case：必填 ■注意点：需要测试注意的前提条件			

History

- #1 - 2022-08-02 14:16 - SZ TPM-罗云进
 - Category changed from 714 to BSP
 - Status changed from New to 未着手 Not Started
 - Assignee changed from SZ TPM-罗云进 to 软件二组_SD3 朱彦斌
- #2 - 2022-08-04 21:28 - CD TPM-申艳艳
 - Subject changed from 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 0301-0100502】 Logo (UFS) 相关设置 to 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100502】 Logo (UFS) 相关设置
- #3 - 2022-09-21 11:45 - CD BSP-杜磊
 - Assignee changed from 软件二组_SD3 朱彦斌 to CD BSP-余霄
- #4 - 2022-09-21 12:13 - CD BSP-余霄
 - Assignee changed from CD BSP-余霄 to CD FW-王伟
- 确认需求为开机动画，非UEFI LOGO
- #5 - 2022-10-09 16:07 - CD FW-王伟
 - Assignee changed from CD FW-王伟 to CD BSP-余霄
- 这是BSP侧的开机动画票，上层有单独的开机动画的票：<https://share.thundersoft.com/redmine/issues/110693>
所以转回BSP。
- #6 - 2022-10-09 16:10 - CD BSP-余霄
 - Status changed from 未着手 Not Started to 取消 Canceled

- Assignee changed from CD BSP-余霄 to CD BSP-杜磊

UEFI无显示需求，请确认。

上层已有开机动画的票。