

Figure - Bug #111351

测试 Test-IT # 110867 (New): V1.0测试功能汇总

测试 Test-IT # 110871 (New): BSP-BVT测试-蓝牙测试

【BSP】 【EVT】 【BT】 【必现】 蓝牙搜索设备耗时很久

2022-08-18 18:58 - SZTS_TEST 邹涛

Status:	CLOSED	Start date:	2022-08-18
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CDTS_TEST 刘勇	% Done:	0%
Category:	LC	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	VX1_MCE_FSE_B sample_20221016	Found Version:	0.0.0.20220818_alpha_004
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	FIXED	Verified Version:	01.00.0024.x101
Severity:	Major	Fixed Version:	
Reproducibility:	Frequently	Root cause:	有天线后速度改良很多
Test Type:	Bring Up Test		
Description			
前置条件： 1、DUT已经连接天线且蓝牙功能正常 2、蓝牙辅助设备已经进入配对模式 操作步骤： 1、settings内打开蓝牙开关，扫描附近的蓝牙设备 实际结果： 1、耗时很久才搜索到辅助设备 预期结果： 1、可以很迅速的搜索到辅助设备			

History

#1 - 2022-09-14 11:13 - CD TPM-申艳艳

- Category set to LC

#2 - 2022-09-27 11:33 - 物联网项目组-RD3_CDTS 周飞

- Target version set to VX1_MCE_FSE_B sample_20221016

#3 - 2022-09-29 15:58 - CD LC-徐玺栋

- Status changed from New to RESOLVED

- Assignee changed from CD LC 陶洪普 to CDTS_TEST 王成

- Resolution changed from -- to FIXED

- Root cause set to 有天线后速度改良很多

■ Current conclusion

现设备加装天线后，蓝牙搜索速度快很多，但是相比较目前使用的手机性能还是会稍微逊色；

■ Next action

目前状态看来速度可以，后续如果测试性能有需求再专门做处理。

#4 - 2022-09-29 16:08 - CDTS_TEST 刘勇

- Status changed from *RESOLVED* to *VERIFIED*
- Assignee changed from *CDTS_TEST 王成* to *CDTS_TEST 刘勇*

- 前置条件：
- 1、DUT已经连接天线且蓝牙功能正常
 - 2、蓝牙辅助设备已经进入配对模式

- 操作步骤：
- 1、settings内打开蓝牙开关，扫描附近的蓝牙设备

- 实际结果：
- 1、耗时很久才搜索到辅助设备

- 预期结果：
- 1、可以很迅速的搜索到辅助设备（2秒内）

#5 - 2022-09-29 16:09 - **CDTS_TEST 刘勇**
- Status changed from *VERIFIED* to *CLOSED*
- Verified Version set to *01.00.0024.x101*

Files			
logcat.zip	577 KB	2022-08-18	SZTS_TEST 邹涛