

Figure - Bug #112004

【Figure】【EVT】【电气性能】E12 引脚中断：试验中，WiFi，蓝牙，视频和以太网功能失效，试验后，重新上电操作，WiFi，蓝牙，视频和以太网功能正常。

2022-09-16 15:20 - SZ HW Test-曾小文

Status:	CLOSED	Start date:	2022-10-12
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	项目二组_SD3 曾小文	% Done:	100%
Category:	依赖软件规避的bug	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	依赖硬件的bugList	Found Version:	2022.08.25
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	DUPLICATE	Verified Version:	
Severity:	Major	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	
Test Type:	Release Test		
Description			
要求能自动恢复			
Subtasks:			
Bug # 112524: 【Figure】【EVT】【电气性能】E12 引脚中断：试验中，视频功能失效，试验后，重新上电操...			CLOSED
Related issues:			
Related to Figure - Bug # 112005: 【Figure】【EVT】【电气性能】E18 ...			CLOSED2022-09-162022-10-28

History

#1 - 2022-09-16 15:52 - CD BSP-唐金泽

- File 20220916-154935.jpg added
- File Q／HH-TS002-2022_电子电气零部件环境可靠性规范.pdf added
- Assignee changed from CD BSP-唐金泽 to CD BSP-陈杰

陈杰MCU是否能软件进行判断该功能

#2 - 2022-09-16 16:21 - CD BSP-陈杰

通过测试文档，不太明确具体需求，无法进行判断。

#3 - 2022-09-23 16:37 - IOT-SP-TEST 刘颖

- Due date set to 2022-09-29
- Assignee changed from CD BSP-陈杰 to CD TPM-申艳艳

Class C需要记忆，软件OS需要做记忆

#4 - 2022-09-26 16:42 - CD TPM-申艳艳

Hi 洪普,

这个票用来跟踪Wifi 蓝牙问题

#5 - 2022-09-26 16:42 - CD TPM-申艳艳

- Category changed from BSP to LC

- Assignee changed from CD TPM-申艳艳 to CD LC 陶洪普

#6 - 2022-09-27 10:02 - CD LC-徐玺栋

- Target version set to VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930

#7 - 2022-09-27 11:29 - 物联网项目组-RD3_CDTs 周飞

- Target version changed from VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930 to 依赖硬件的bugList

#8 - 2022-09-29 22:43 - CD LC 陶洪普

- Assignee changed from CD LC 陶洪普 to SZ HW Test-曾小文

Hi,

你好！

请帮确认下这个是目前已测试，有问题吗？ 描述的是一个需求，票类型是bug，没有异常信息的具体描述。

#9 - 2022-10-09 17:33 - SZ HW Test-曾小文

- Assignee changed from SZ HW Test-曾小文 to CD LC 陶洪普

CLASS C 需要增加记忆功能，请软件增加记忆功能后给硬测复测。

#10 - 2022-10-12 16:31 - CD LC 陶洪普

Hi 小文,

你好!

该Case中提到的wifi,bt和Ethernet在田苗和陈杰的测试中已经通过, 音视频已经创建单独的票 <https://share.thundersoft.com/redmine/issues/112524> 请MM 陈海波确认.

音视频在<https://share.thundersoft.com/redmine/issues/112524>中跟踪.

wifi,bt和Ethernet已测试通过,申请关闭此票,请确认,谢谢!

#11 - 2022-10-12 16:31 - CD LC 陶洪普

- Status changed from New to RESOLVED

- Assignee changed from CD LC 陶洪普 to 项目二组_SD3 曾小文

#12 - 2022-10-27 19:36 - IOT-SP-TEST 刘颖

- Assignee changed from 项目二组_SD3 曾小文 to CDTs_TEST 王成

TO 王成,

1、请用最新版本验证，当WiFi和以太网共存时，WiFi是否可以自动连接；需要的功能是WiFi可以自动连接。

2、如果验证OK，请将此问题转给曾小文，最终在实验室确认。

#13 - 2022-10-28 10:04 - CDTs-TEST 周婷

- Category changed from LC to 依赖软件规避的bug

#14 - 2022-10-28 10:09 - CDTS_TEST 王成
- Assignee changed from CDTS_TEST 王成 to CDTS_TEST 刘勇

验证如上问题，通过后指派给曾小文

#15 - 2022-10-28 18:21 - CDTS_TEST 刘勇
- Assignee changed from CDTS_TEST 刘勇 to 项目二组_SD3 曾小文

【HW】 EVT2-VX1-整机
【SW】 FlatBuild_HH_VX1_MCE_FSE.M.D.userdebug.01.00.X101.202210280405
【前提】
烧录版本
【操作步骤】
1.链接以太网、WIFI
2.ADB reboot
【实际结果】
2.设备重启后 WIFI自动回连
【验证次数】
3次

#16 - 2022-11-02 16:34 - IOT-SP-TEST 刘颖

与 Bug112005为同一个问题，待问题112005解决后，验证后关闭

#17 - 2022-11-16 20:12 - CD BSP-唐金泽
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED
- Resolution changed from -- to DUPLICATE

请单独提交CAN自动链接的CASE
现在CAN 自动链接，依赖硬测使用CANoe进行验证

#18 - 2022-11-17 16:08 - SZ HW Test-曾小文

待EVT2样机在实验室复测OK后再关闭BUG

#19 - 2022-11-28 10:33 - SZ HW Test-曾小文
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

EVT2复测PASS

Files			
20220916-154935.jpg	319 KB	2022-09-16	CD BSP-唐金泽
Q／HH-TS002-2022_电子电气零部件环境可靠性规范.pdf	4.23 MB	2022-09-16	CD BSP-唐金泽