

Figure - Bug #112163

测试 Test-IT # 110961 (New): V2.0功能测试
测试 Test-IT # 111056 (New): AF-V2.0-Launcher/SystemUI---Setting
【AF】 【EVT】 【设置】系统-重置选项-点击重置WLAN、移动数据网络和蓝牙设置， 点击之后闪退回主页面
2022-09-27 14:00 - CD TEST-方永红

Status:	CLOSED	Start date:	2022-09-27
Priority:	High	Due date:	2022-09-29
Assignee:	CD TEST-方永红	% Done:	100%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	Found Version:	FlatBuild_VX1_MCE_xx.xx_FSE.D.userdebug 0.0.0.20220927
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	FIXED	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	2022-09-27
Reproducibility:	Every time	Root cause:	由于我们的设备不带有tele，在恢复设置数据的时候出现crash。
Test Type:	IT		
Description			
【前提条件】 已进行一些，wifi、蓝牙配置			
【测试步骤】 1、进入设置-系统-重置选项 2、点击重置WLAN、移动数据网络和蓝牙设置 3、点击重置设置			
【预期结果】 2、重置成功			
【实际结果】 2、点击之后闪退回到主界面			
【复现率】 必现			

History

- #1 - 2022-09-27 17:05 - CD AF-陈羽杰
- Assignee changed from CD AF-陈羽杰 to CD FW-程天颖
- #2 - 2022-09-27 19:33 - CD FW-王伟
- Status changed from New to RESOLVED
- Assignee changed from CD FW-程天颖 to CD TEST-方永红
- % Done changed from 0 to 70
- Resolution changed from -- to FIXED
- Fixed Version set to 2022-09-27
- Root cause set to 由于我们的设备不带有tele，在恢复设置数据的时候出现crash。

■ Current conclusion
由于我们的设备不带有tele，在恢复设置数据的时候出现crash。

■ My analysis
去掉关于APN相关的恢复设置。

■ Next action / ■ Submit URL
<https://dev.thundercomm.com/gerrit/c/general/platform/packages/apps/Settings/+/152020>

#3 - 2022-09-28 14:33 - CD TEST-方永红
- Status changed from *RESOLVED* to *VERIFIED*
- % Done changed from 70 to 100

#4 - 2022-09-28 14:33 - CD TEST-方永红
- Status changed from *VERIFIED* to *CLOSED*

Files			
Phone-5221FC0 2022-09-27 11-28-03.mp4	5.11 MB	2022-09-27	CD TEST-方永红
重置WLAN.log	11.4 KB	2022-09-27	CD TEST-方永红