

Figure - Bug #115407

测试 Test-IT # 110961 (New): V2.0功能测试
测试 Test-IT # 111049 (New): AF-V2.0-副屏遥控器
【AF】【EVT】【遥控器】响应时间超过100ms
2023-01-18 17:14 - CD TEST-方永红

Status:	CLOSED	Start date:	2023-01-18
Priority:	High	Due date:	2023-02-02
Assignee:	CD TEST-方永红	% Done:	100%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	FlatBuild_HH_VX1_MCE_FSE.M.R.user.01.00.0069.X
Need_Info:	--	Degrated:	No
Resolution:	INVALID	Verified Version:	FlatBuild_HH_VX1_MCE_FSE.M.R.user.01.00.0071.X
Severity:	Major	Fixed Version:	2023-02-01
Reproducibility:	Every time	Root cause:	测试步骤不规范引起的延迟过高 根据需求，响
Test Type:	ST		
Description			
【前提条件】			
1、设备已开机			
【测试步骤】			
1.设备连接遥控器			
2、将遥控器和设备放在同一平面内			
3、用高速相机拍摄一个在遥控器上点击上下左右，设备随之响应的视频			
4、利用专门的播放器进行响应时间分析			
【预期结果】			
4、响应时间不超过100ms			
【实际结果】			
4、响应时间超过100ms			

History

#1 - 2023-01-30 18:15 - CD TEST-方永红

目前安卓版响应时间200ms左右
IOS响应时间490ms左右（使用模拟机的结果）

#2 - 2023-01-31 13:39 - CD FW 曹覃刚

- Due date set to 2023-02-02

#3 - 2023-02-02 09:41 - CD FW-程天颖

- Status changed from New to RESOLVED
- Assignee changed from CD FW-程天颖 to CD TEST-方永红
- % Done changed from 0 to 100
- Resolution changed from -- to INVALID
- Degrated changed from -- to No
- Fixed Version set to 2023-02-01
- Root cause set to 测试步骤不规范引起的延迟过高

根据需求，响应延迟是从服务端收到消息好开始计算，直到处理完成，之前的测试方法包括了屏幕响应时间，网络响应时间等。

需要更换测试步骤，现在已在服务端添加响应时间统计的log，可以通过log查看响应时间

■ Current conclusion

测试步骤不规范引起的bug，已添加响应时间统计的log，可以通过log查看响应时间

■ My analysis

测试步骤不规范引起的延迟过高

根据需求，响应延迟是从服务端收到消息好开始计算，直到处理完成，之前的测试方法包括了屏幕响应时间，网络响应时间等。

需要更换测试步骤，现在已在服务端添加响应时间统计的log，可以通过log查看响应时间

■ Next action

请使用查看Log的方式来统计响应时间

#4 - 2023-02-02 10:30 - CD TEST-方永红

2.2

利用新的方法测试后，响应时间均在100ms以内

#5 - 2023-02-02 10:30 - CD TEST-方永红

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED
- Verified Version set to FlatBuild_HH_VX1_MCE_FSE.M.R.user.01.00.0071.X101

#6 - 2023-02-02 10:30 - CD TEST-方永红

- Status changed from VERIFIED to CLOSED