

Status:	CLOSED	Start date:	2023-04-11
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	物联网测试组_TSCD 王维	% Done:	0%
Category:	依赖客户及其供应商解决	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	中控版本：0066副屏版本：0086 usedebug版本
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	中控版本：0070副屏版本：0103 DB版本
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	DCT检测导致亮屏时间变长
Test Type:	ST		
Description			
【前提条件】 1、车机已上电，网络正常 2、台架处于测试环境 【操作手順】 1、进入副屏遥控器应用，副屏处于关闭状态 2、点击电源按键，查看副屏亮起的时间 【实际结果】 2、从点击电源到副屏亮起的时间约6秒后亮起 【期望结果】 2、副屏可以在快速亮起，人体感知不会太久即可，目前副屏亮起的时间过久 测试时间： 主屏：20230407 16：02 副屏 20230407 17：23 副屏遥控器 apk版本：3.0.15.66 副屏版本：86 usedebug版本 副屏和主屏的日志请见附件，测试视频请见附件			

History
#1 - 2023-04-11 19:08 - 移动测试一组_CDTS 刘强
- File 21317.mp4 added
- Category set to CD-FW
- Status changed from New to NEED_INFO
- Assignee changed from CD FW-程天颖 to 移动测试一组_CDTS 刘强
- Verified Version set to 中控版本：0068
副屏版本：0090 user 版本
中控版本：0068
副屏版本：0090 user版本
在上诉版本未复现该问题
#2 - 2023-04-12 10:37 - CDTS_TEST 王成
- Category changed from CD-FW to 依赖客户及其供应商解决
#3 - 2023-04-12 10:38 - CDTS_TEST 王成

我们新版本验证问题未复现，需要客户那边使用新版本验证，若客户验证通过则可关闭

#4 - 2023-04-13 15:19 - 移动测试一组_CDTS 刘强
- Assignee changed from 移动测试一组_CDTS 刘强 to 物联网测试组_TSCD 王维

请重新确认，该问题应该与<https://share.thundersoft.com/redmine/issues/117228> 是同一件，仍然复现的

#5 - 2023-04-13 16:02 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Category changed from 依赖客户及其供应商解决 to CD-FW
- Status changed from NEED_INFO to ASSIGNED
- Assignee changed from 物联网测试组_TSCD 王维 to CD FW-程天颖

中控版本：0068
副屏版本：0090 user版本
每次正常开机后进入遥控器对副屏进行操作，连续操作副屏息屏和亮屏多次后，亮屏响应时间明显加长

#6 - 2023-04-13 17:01 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Assignee changed from CD FW-程天颖 to CD BSP-杜磊

#7 - 2023-04-13 17:03 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Category changed from CD-FW to BSP

#8 - 2023-04-13 19:16 - CD BSP-杜磊

与<https://share.thundersoft.com/redmine/issues/117228> 可能是同一问题，有VB验证一下

#9 - 2023-04-14 09:32 - CD BSP-杜磊
- Status changed from ASSIGNED to RESOLVED
- Assignee changed from CD BSP-杜磊 to 移动测试一组_CDTS 刘强
- Root cause set to DCT检测导致亮屏时间变长

#10 - 2023-04-15 11:19 - 移动测试一组_CDTS 刘强
- Assignee changed from 移动测试一组_CDTS 刘强 to 物联网测试组_TSCD 王维

117228 问题已经修复，麻烦重新验证，使用0415之后的版本

#11 - 2023-04-17 17:54 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Category changed from BSP to 依赖客户及其供应商解决
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED
- Verified Version changed from 中控版本：0068
副屏版本：0090 user版本 to 中控版本：0070
副屏版本：0103 DB版本

#12 - 2023-04-21 14:27 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from VERIFIED to VERIFY_FAILED

#13 - 2023-04-21 14:28 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from VERIFY_FAILED to RESOLVED

#14 - 2023-04-21 14:28 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from RESOLVED to NEED_INFO

#15 - 2023-05-08 15:27 - CDTS_Test 吴诗雨
- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

客户验证通过

#16 - 2023-05-08 15:28 - CDTS_Test 吴诗雨
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#17 - 2023-05-08 15:28 - CDTS_Test 吴诗雨
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files				
16-02 主屏.7z	4.14 MB	2023-04-11	移动测试一组_CDTS 刘强	
飞书20230407-160639.mp4	9.86 MB	2023-04-11	移动测试一组_CDTS 刘强	
副屏-17-23 .log.txt	2.74 MB	2023-04-11	移动测试一组_CDTS 刘强	
21317.mp4	2.49 MB	2023-04-11	移动测试一组_CDTS 刘强	