

Status:	CLOSED	Start date:	2023-04-12
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	物联网测试组_TSCD 王维	% Done:	100%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	--	Found Version:	中控版本：68副屏版本：88 usedebug版本
Resolution:	FIXED	Degrated:	--
Severity:	Normal	Verified Version:	中控版本：68副屏版本：FlatBuild_HH_MCE_
Reproducibility:	Every time	Fixed Version:	2023-04-15
Test Type:	ST	Root cause:	EditText 拦截了方向控制事件。
Description			
【前提条件】 1、车机已上电，网络正常 2、台架处于测试环境 【操作手順】 1、进入副屏遥控器应用，按键点击副屏的>设置>网络和互联网>点击任意wifi名称 2、在副屏遥控器页面，点击上/下/左，查看副屏响应 【实际结果】 2、点击任意方向均无响应，点击OK可以弹出输入法页面 【期望结果】 2、点击方向键可以正常响应： 上：期望移动到最上层 下：期望移动到“显示密码”栏 左：左可以移动到左边 测试时间：20230412 14：13 副屏版本：88 usedebug版本 副屏和主屏的日志请见附件，测试视频请见附件			

History
#1 - 2023-04-13 09:55 - 移动测试一组_CDTs 刘强
- Category changed from CD-FW to 依赖客户及其供应商解决
- Status changed from New to NEED_INFO
- Assignee changed from CD FW-程天颖 to 移动测试一组_CDTs 刘强
- Verified Version set to 中控版本：68
副屏版本：90 user版本
我们新版本验证问题未复现，需要客户那边使用新版本验证，若客户验证通过则可关闭
#2 - 2023-04-13 15:14 - 移动测试一组_CDTs 刘强
- Assignee changed from 移动测试一组_CDTs 刘强 to 物联网测试组_TSCD 王维

#3 - 2023-04-13 15:46 - 物联网测试组_TSCD 王维

- Category changed from 依赖客户及其供应商解决 to CD-FW

- Assignee changed from 物联网测试组_TSCD 王维 to CD FW-程天颖

中控版本：68

副屏版本：90 user版本

上述版本上存在该现象

#4 - 2023-04-14 14:05 - CD FW 曹覃刚

- Assignee changed from CD FW-程天颖 to CD FW-廖涛

#5 - 2023-04-14 18:51 - CD FW-廖涛

- Status changed from NEED_INFO to ASSIGNED

- % Done changed from 0 to 80

- Root cause set to EditText 拦截了方向控制事件。

■ Current conclusion

已处理，代码已提交。

■ My analysis

EditText 拦截了方向控制事件。处理为不拦截后生效。

■ Next action

代码 Review 及入库。

#6 - 2023-04-15 16:14 - IoT scm

Gerrit Merge Information：

ID	Project	Branch	Uploader
193944	general/platform/frameworks/base	Pre_figure_turbox-c2130c-la1.1-qssi12-dev	tao.liao@thundersoft.com
AF:Settings: Don't handle directional navigation key on TextView.TC-RID: 1201-0201813IssueID: TS-R-BUG-117428Change-Id: I61ed6ff1ad32b22f86bd9622484641f42695c0f3			

#7 - 2023-04-15 16:14 - IoT scm

Gerrit Merge Information：

ID	Project	Branch	Uploader
194041	general/platform/packages/apps/Settings	Pre_figure_turbox-c2130c-la1.1-qssi12-dev	tao.liao@thundersoft.com
AF:Settings: Don't handle directional navigation key on TextView.TC-RID: 1201-0201813IssueID: TS-R-BUG-117428Change-Id: Id5eb9c95fc3cdf9f5400bf159c7d9175cc739fc9			

#8 - 2023-04-15 16:41 - CD FW-廖涛

- Status changed from ASSIGNED to RESOLVED
- Assignee changed from CD FW-廖涛 to 移动测试一组_CDTS 刘强
- % Done changed from 80 to 100
- Resolution changed from -- to FIXED
- Fixed Version set to 2023-04-15

■ Current conclusion

已处理，代码已入库。

■ My analysis

■ Next action

测试验证。

#9 - 2023-04-15 18:01 - 移动测试一组_CDTS 刘强

- Assignee changed from 移动测试一组_CDTS 刘强 to 物联网测试组_TSCD 王维

请帮忙验证中控遥控器问题

#10 - 2023-04-17 17:47 - CD TEST-方永红

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED
- Verified Version changed from 中控版本：68
副屏版本：90 user版本 to 中控版本：68
副屏版本：FlatBuild_HH_MCE_FSE.M.D.user.01.00.C103(X103).202304170012

4.17

验证通过

#11 - 2023-04-21 14:26 - 物联网测试组_TSCD 王维

- Status changed from VERIFIED to VERIFY_FAILED

#12 - 2023-04-21 14:27 - 物联网测试组_TSCD 王维

- Status changed from VERIFY_FAILED to RESOLVED

#13 - 2023-04-21 14:27 - 物联网测试组_TSCD 王维

- Status changed from RESOLVED to NEED_INFO

#14 - 2023-05-05 11:35 - CDTS_Test 吴诗雨

- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

#15 - 2023-05-05 11:35 - CDTS_Test 吴诗雨

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

客户验证通过，关闭

#16 - 2023-05-05 11:38 - CDTS_Test 吴诗雨
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
14-13.7z	1.74 MB	2023-04-12	移动测试一组_CDTS 刘强
14-13.mp4	11.4 MB	2023-04-12	移动测试一组_CDTS 刘强
副屏-14-13.log.txt	2.81 MB	2023-04-12	移动测试一组_CDTS 刘强