

Status:	CLOSED	Start date:	2023-04-14
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	物联网测试组_TSCD 王维	% Done:	20%
Category:	依赖客户及其供应商解决	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	中控版本：03.02.0066.C101副屏版本：0086
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Occasionally	Root cause:	屏幕唤醒事件较长，导致TP坐标报点会误点击app
Test Type:	ST		
Description			
【前提条件】			
实车341			
【操作步骤】			
1.副驾点击息屏-点击屏幕唤醒			
【实际结果】			
页面出现APP收到文件夹的动效			
【期望结果】			
正常显示息屏之前的页面			
【时间】			
4月5号 14:22			
【备注】			
VIN:LJD8BB3F0P0000341			
LOG已经上传云			
EE环境			

History

- #1 - 2023-04-14 17:03 - CD FW-程天颖
- Status changed from New to ASSIGNED
- Assignee changed from CD FW-程天颖 to CD APP-王莹

可能和<https://share.thundersoft.com/redmine/issues/117228> 有关联，请帮忙分析一下

- #2 - 2023-04-14 17:19 - CD FW-程天颖
- Category changed from CD-FW to BSP
- Assignee changed from CD APP-王莹 to CD BSP-杜磊

可能和<https://share.thundersoft.com/redmine/issues/117228> 有关联，请帮忙分析一下

#3 - 2023-04-14 17:25 - CD BSP-杜磊

- Status changed from ASSIGNED to NEED_INFO
- Assignee changed from CD BSP-杜磊 to 移动测试一组_CDTs 刘强
- % Done changed from 0 to 20

Hi, 刘强 ,

请用下次DB验证一下此问题

#4 - 2023-04-15 11:24 - 移动测试一组_CDTs 刘强

- Assignee changed from 移动测试一组_CDTs 刘强 to CD BSP-杜磊

验证版本：FlatBuild_HH_MCE_FSE.M.D.userdebug.01.00.C103.202304150126

验证结果：未复现

验证版本：FlatBuild_HH_MCE_FSE.M.D.userdebug.01.00.C103.202304150126

验证结果：验证通过

验证内容：VC和VX板子

1. 点击熄屏-点击亮屏 20次
2. 开机后热插拔 10次
3. 启动过程中热插拔 10次
4. FDR 后点击熄屏-唤醒 10次

初步分析由于之前点击屏幕唤醒比较慢，但是设备已经响应，因此在黑屏时点击屏幕操作到了其他app，因此亮屏时显示了APP收启动效

#5 - 2023-04-17 10:10 - CD BSP-杜磊

- Assignee changed from CD BSP-杜磊 to 物联网测试组_TSCD 王维

请使用最新DB进行验证：

ftp://cdiot@192.168.87.46/Pre_figure/DailyBuild/Pre_figure_turbox-c2130c-la1.1-qssi12-dev/user/20230417/0012

#6 - 2023-04-17 14:31 - CD BSP-杜磊

- Root cause set to 屏幕唤醒事件较长，导致TP坐标报点会误点击app

#7 - 2023-04-17 17:08 - 物联网测试组_TSCD 王维

- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

#8 - 2023-04-17 18:23 - 物联网测试组_TSCD 王维

中控版本：0070

副屏版本：0103

新版本修复亮屏慢的bug，目前点击息屏后的副屏正常触发亮屏，没有再复现该现象；还需跟踪2个版本

#9 - 2023-04-20 17:44 - 物联网测试组_TSCD 王维

- Category changed from BSP to 依赖客户及其供应商解决
- Status changed from RESOLVED to NEED_INFO

已验证版本：
0092
0103 VB
0093
非复现该现象，待客户验证

#10 - 2023-05-17 16:13 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

#11 - 2023-05-17 16:13 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#12 - 2023-05-17 16:13 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files

息屏 (1).mp4	5.1 MB	2023-04-14	物联网测试组_TSCD 王维
------------	--------	------------	----------------