

Figure - Bug #117698

【IOVDEV-24999】 【VCI】 【0072】 【台架】 【EE环境】 【副屏】 点击“重命名”按钮无响应

2023-04-27 16:41 - CDTs_Test 吴诗雨

Status:	CLOSED	Start date:	2023-04-27
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CDTS_Test 吴诗雨	% Done:	0%
Category:	依赖客户及其供应商解决	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	中控版本：副屏版本：01.00.0094.C103
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	
Test Type:	ST		
Description			
【环境信息】EE环境 【问题出现时间】：20230426 17：53 【前提条件】：车机上电 【操作步骤】 1. 设置-已连接的设备-连接偏好设置-蓝牙-设备名称，修改为“高合娱乐副屏y” 2、再次点击设备名称，点击重命名此设备弹窗中的“重命名”按钮 【实际结果】 1.点击“重命名”按钮没有任何响应 【期望结果】 1.点击按钮有响应，重命名此设备的弹窗消失 【车架号】： 【备注】： UX： UI： UI动效： 【影响版本】：01.00.0094.C103			

History
#1 - 2023-04-27 16:52 - CD FW-廖涛 - Category changed from CD-FW to 依赖客户及其供应商解决 - Status changed from New to NEED_INFO - Assignee changed from CD FW-廖涛 to CDTs_Test 吴诗雨
■ Current conclusion 设计如此。 若弹出重命名对话框，并没有对名称进行修改，重命名按钮是禁用状态，不可点击。需要关闭对话框，可以点击取消按钮，或者点击对话框外的空白处。
■ Next action 测试确认并同步客户。
#2 - 2023-05-05 13:48 - CDTs_Test 吴诗雨 - Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

#3 - 2023-05-05 13:48 - CDTS_Test 吴诗雨
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#4 - 2023-05-05 13:49 - CDTS_Test 吴诗雨
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
第二次点击修改蓝牙名称，重命名按钮点击无效果.mp4	11.7 MB	2023-04-27	CDTS_Test 吴诗雨
蓝牙修改名称重命名按钮问题.log	777 KB	2023-04-27	CDTS_Test 吴诗雨