

Figure - Bug #118157

【IOVDEV-29697】【内部】【VC1】【0095】【实车】【EE环境】【副屏】【display】重启后，主屏幕显示19秒后，无任何操作，会自动弹出音量调节的图标

2023-05-22 19:08 - CDTs_Test 吴诗雨

Status:	CLOSED	Start date:	2023-05-22
Priority:	High	Due date:	
Assignee:	物联网测试组_CDTs 唐霞	% Done:	0%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	【中控版本号】：03.02.0082.C101.03
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	
Severity:	Major	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	
Test Type:	ST		
Description			
【环境信息】EE环境			
【问题出现时间】：2023.5.22 15:15			
【前提条件】：			
1.副屏已开机			
2.页面显示正常			
【操作步骤】：			
1.连接副屏IP:10.19.235.16			
2.输入adb reboot命令，重新启动副屏			
【实际结果】：			
主屏幕显示19秒后，无任何操作，会自动弹出音量调节的图标			
【期望结果】：			
主屏幕显示后，无任何操作，不会自动弹出音量调节的图标			
【备注】：			
第1039次开机			
bug链接			
https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/bF5fkMGIYtg%3D			
【应用版本】：			
【VIN号】：LJD8BC3F3P0000310			
【中控版本号】：03.02.0082.C101.03			

History

#1 - 2023-05-22 19:08 - CDTS_Test 吴诗雨

ftp://cdiot@192.168.87.46/Pre_figure/Test_Log/Bug_118157

#2 - 2023-05-22 21:08 - CDTS-TEST 周婷
- Severity changed from Normal to Major

#3 - 2023-06-03 23:24 - CD TPM-王祥林
- Status changed from New to RESOLVED
- Assignee changed from CD TPM-王祥林 to 物联网测试组_CDTS 唐霞

出现音量条是因为开机后中控需要同步音量到副屏，属于正常现象。由于106之前的版本副屏进入Launcher后和中控建立网络连接需要十几秒，所以出现bug描述的19秒这个现象。106版本已经优化到进入Launcher就会同步音量。
客户对应的jira票已经close，我们内部票也同步close吧。

#4 - 2023-06-05 13:51 - 物联网测试组_CDTS 唐霞
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

验证通过，关闭问题单（开机完成后菜单栏同步完成后立马显示音量条）
验证版本：FlatBuild_HH_MCE_FSE.M.R.user.01.00.0106.C104（6/2）

#5 - 2023-06-05 13:51 - 物联网测试组_CDTS 唐霞
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files

飞书20230522-151920.mp4	3.52 MB	2023-05-22	CDTS_Test 吴诗雨
-----------------------	---------	------------	---------------