

Status:	CLOSED	Start date:	2023-05-26
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CDTS_Test 吴诗雨	% Done:	0%
Category:	LC	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	【中控版本号】：03.02.0082.c101
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	
Test Type:	ST		
Description			
【环境信息】EE环境 【问题出现时间】：20230523 15：06 【前提条件】：副屏上电，奕狐手柄设备已连接过 【操作步骤】 1.重新打开副屏蓝牙 【实际结果】 1.无法进行自动连接 【期望结果】 1.正常进行自动连接 【备注】： 第143次开机 另一个北通蓝牙手柄可以自动重连 日志、视频地址：https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/6sMHL6pC4nM%3D 中控VIN号：HRYTTESTVINMGM817 【中控版本号】：03.02.0082.c101 【副屏版本号】：01.00.0095.c103			

History

- #1 - 2023-05-27 10:07 - CD FW-廖涛
- Category changed from CD-FW to LC
- Status changed from New to ASSIGNED
- Assignee changed from CD FW-廖涛 to CD LC 陶洪普

Hi, 洪普：

麻烦帮忙分析下这个问题。

#2 - 2023-05-30 17:31 - 短距组_SSRDCNJ 蒋俊杰

【结论】：log没抓到有效内容。看视频认为可能是测试在第二次连接时长按Home键重置了手柄，导致需要重新配对才能连接。

【下一步计划】：测试确认测试手法是否正确，复现提供HCIlog

#3 - 2023-05-31 10:05 - CD LC 陶洪普

- Status changed from ASSIGNED to NEED_INFO

- Assignee changed from CD LC 陶洪普 to CDTs_Test 吴诗雨

Hi

| Log_507_080_20230523150758.log

这个日志开始于05-23 15:07:34， 结束在15:07:58， 在这段日志中没有Bluetooth的日志信息。

- - - - -

ro.build.display.id=03.02.0082.C102.02_userdebug_2305191401

05-23 15:07:34.677 921 1197 D HCOMHAL_api: onSendDataResult >> : s s " , . " p a r a m e t e r s " : {

05-23 15:07:58.492 2318 2318 D FenceLayoutUtils.java: getDrawingRect() The startFenceY is 1

从该现象描述看，是在连接后，关闭蓝牙，再打开。手柄设备应该发起重连（日志中没有bluetooth日志）

确认该问题，请抓取HCI（包含在tlog）和 使用蓝牙抓包仪抓取空中包来确认是否手柄发起了连接。

#4 - 2023-06-03 14:06 - CD TEST-方永红

- Status changed from NEED_INFO to ASSIGNED

- Assignee changed from CDTs_Test 吴诗雨 to CD LC 陶洪普

#5 - 2023-06-06 10:43 - CD TEST-方永红

ftp://cdiot@192.168.87.46/Pre_figure/Test_Log/118289

#6 - 2023-06-06 14:45 - 短距组_SSRDCNJ 蒋俊杰

- File Security.png added

118289HCI日志从14:24:18开始，但是问题时间在14:21左右，未记录到。

bugreport日志分析如下：

06-03 14:21:53.454 1000 1541 1541 D CompanionDeviceManagerService: 98:B6:E9:E0:80:56 disconnected w/ reason: (1105) Security

断连原因与security有关，可能的原因是获取不到对方link key或对方拒绝配对。可参考代码中对1105的注解如截图所示。

【结论】：估计是对端问题。没有对应时间点的HCI日志故无法肯定。

#7 - 2023-06-14 16:47 - CD LC 陶洪普

- Status changed from ASSIGNED to NEED_INFO

- Assignee changed from CD LC 陶洪普 to CDTs_Test 吴诗雨

已更新JIRA

#8 - 2023-07-04 17:46 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

HCI日志从14：24：18开始，但是问题时间在14：21左右，未记录到。
bugreport日志分析如下：
06-03 14:21:53.454 1000 1541 1541 D CompanionDeviceManagerService: 98:B6:E9:E0:80:56 disconnected w/ reason: (1105) Security
断连原因与security有关，可能的原因是获取不到对方link key或对方拒绝配对。

对ERROR 1105 说明，是手柄设备未Ready.

#9 - 2023-07-04 17:47 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#10 - 2023-07-04 17:47 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files				
Log_507_080_20230523150758.log	10 MB	2023-05-26	CDTS_Test 吴诗雨	
飞书20230523-202947.mp4	13.8 MB	2023-05-26	CDTS_Test 吴诗雨	
Security.png	4.9 KB	2023-06-06	短距组_SSRDCNJ 蒋俊杰	