

Figure - Bug #118524

【IOVDEV-32672】【内部】【VC1】【0106】【台架】【EE环境】【副屏】【蓝牙】副屏在蓝牙完成一次60s的主动搜索最后几秒，即将进入30s等待时，偶现搜索到设备但不显示名称的情况

2023-06-05 15:56 - CDTs_Test 吴诗雨

Status:	CLOSED	Start date:	2023-06-05
Priority:	High	Due date:	
Assignee:	CDTS_Test 吴诗雨	% Done:	100%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	【中控版本号】：03.02.0088.c103
Need_Info:	--	Degrated:	No
Resolution:	FIXED	Verified Version:	
Severity:	Major	Fixed Version:	2023-06-06
Reproducibility:	Every time	Root cause:	空提示占位导致。
Test Type:	ST		
Description			
【环境信息】EE环境			
【问题出现时间】：20230605 15：13			
【前提条件】：副屏上电；中控、功放已连接；副屏、中控时间一致，中控蓝牙已激活			
【操作步骤】			
1.打开副屏蓝牙			
2.等待60s			
【实际结果】			
1.在最后几秒的时候副屏蓝牙搜索到中控的蓝牙设备名称，但不显示蓝牙设备名称			
【期望结果】			
1.显示蓝牙设备名称，然后进入30s等待时显示消失，显示为空白			
【备注】：			
偶现问题 10次大概1、2次			
第278次开机			
开机时长：34：12			
蓝牙设备型号：中控蓝牙			
日志、视频地址： https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/TJX4EBb%2FxEEM%3D			
中控VIN号：HRYTTESTVINMGM817			
【中控版本号】：03.02.0088.c103			
【副屏版本号】：01.00.0106.c104			

History

#1 - 2023-06-06 14:39 - IoT scm

Gerrit Merge Information：

ID	Project	Branch	Uploader
204980	general/platform/packages/apps/Settin gs	Pre_figure_turbox-c2130c-la1.1-qssi12 -dev	tao.liao@thundersoft.com

#2 - 2023-06-06 14:41 - CDFW-廖涛

- Status changed from New to RESOLVED
- Assignee changed from CDFW-廖涛 to CDTS_Test 吴诗雨
- % Done changed from 0 to 100
- Resolution changed from -- to FIXED
- Degrated changed from -- to No
- Fixed Version set to 2023-06-06
- Root cause set to 空提示占位导致。

■ Current conclusion

已处理，代码已入库。

■ My analysis

空提示占位导致。原生在没有搜索到蓝牙设备时会有提示文案显示在搜索结果处，之前去掉了显示的文案，但是占位还在，让用户误以为搜索到了设备但是没有名称。

■ Next action

测试验证。

#3 - 2023-06-09 13:35 - SZTS_TEST 邹涛

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

在 FlatBuild_HH_MCE_FSE.M.D.user.01.00.C104.202306090153版本复测20次未复现

#4 - 2023-06-12 17:40 - CDTS_Test 吴诗雨

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
tlog_iov0201017500006162025411a2212290000000601_000278_0605151713.tar.gz	5.85 MB	2023-06-05	CDTS_Test 吴诗雨
飞书20230605-154039.mp4	27.4 MB	2023-06-05	CDTS_Test 吴诗雨