

Figure - Bug #118628

【IOVDEV-33331】 【内部】 【VC1】 【0072】 【台架】 【EE环境】 【副屏】 【视频播放器】 本地视频播放器1分钟左右的视频拖拽进度条回弹

2023-06-07 20:59 - CDTs_Test 吴诗雨

Status:	CLOSED	Start date:	2023-06-07
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD TEST-方永红	% Done:	0%
Category:	CD-APP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	副屏：01.00.0106.C104
Need_Info:	--	Degraded:	No
Resolution:	FIXED	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	尝试修改seekto的参数，使得seekTo不是定位到关键帧
Test Type:	ST		

Description	
【环境信息】 EE环境	
【问题出现时间】：2023-06-06 19:34	
【开机次数】：第270次	
【前提条件】：	
1.副屏上电	
2.使用副屏录屏功能录制一条1分钟的视频	
【问题操作步骤】：	
1.打开文件-找到视频进行播放	
2.点击或拖拽进度条靠近左侧边缘的位置（如视频所操作）	
【实际结果】：进度条回弹到00:00	
【期望结果】：进度条移动到拖拽的对应位置并播放对应时间的视频	
【备注】：此视频复现为必现，可下载视频进行复现，视频是使用副屏功能录屏录制的，录制短时间内的视频可复现回弹	
台架实时Log地址： https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/VkT7Hclgdgo%3D	
台架历史Log地址： https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/31%2F9K2WgNvo%3D	
台架视频地址： https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/OMy19asgIBQ%3D	
视频中操作的视频可以下载进行复现： https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/2IO5qrqu36c%3D	
【影响版本】：副屏：01.00.0106.C104	
【VIN】：HRYTTESTVINMGM400	
【硬件版本号】：/	
【是否能恢复】：	

History

#1 - 2023-06-07 21:00 - CDTs_Test 吴诗雨

ftp://cdiot@192.168.87.46/Pre_figure/Test_Log/Bug_118628

#2 - 2023-06-08 15:28 - CD APP-王营

- Status changed from New to ASSIGNED

- Assignee changed from CD APP-王莹 to CD APP-王宏

to 王宏

复现此问题，手动拖动进度条到大概前1/4位置，进度条会回到起始位置进行播放，请调查一下为什么在此拖动区间视频会重新播放。

#3 - 2023-06-09 10:12 - CD APP-王宏

- Assignee changed from CD APP-王宏 to Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山

Hi 卿山，
我这边已经检查过onError和onCompletion 均无回调。
麻烦帮忙看一下此视频为什么会在拖动后回到初始位置

#4 - 2023-06-12 15:09 - Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山

Hi ALL

当前调查分析：
seekTo的逻辑是当指定位置不是关键帧时，会定位到距离最近的关键帧。

当前的视频前几分钟内关键帧有限，导致会跳到开头；

下一步：
尝试修改seekto的参数，使得seekTo不是定位到关键帧。

#5 - 2023-06-12 15:26 - Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山

HI ALL

当前已经通过以下提交修复，本地验证OK；
等待合并。

#6 - 2023-06-12 15:31 - IoT scm

Gerrit Merge Information :

ID	Project	Branch	Uploader
206426	general/platform/frameworks/base	Pre_figure_turbox-c2130c-la1.1-qssi12-dev	tangyj0127@thundersoft.com
MM: Audio: Fix videoview seek to errorFix videoview seek to errorTC-RID: 0301-0900116IssueID: TS-R-DF-118628Change-Id: I7507be2c4521a0ad153411603e239d7b101ba8bc			

#7 - 2023-06-12 15:32 - Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山

- Status changed from ASSIGNED to RESOLVED

- Assignee changed from Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 to CD TEST-方永红
- Resolution changed from -- to *FIXED*
- Degraded changed from -- to No
- Root cause set to 尝试修改seekto的参数, 使得seekTo不是定位到关键帧。

HI 永红

该问题已经修复, 请使用6月12日后的版本验证, 谢谢!

#8 - 2023-06-20 15:01 - SZTS_TEST 邹涛

FlatBuild_HH_MCE_FSE.M.D.user.01.00.C105.202306200207已删除录屏功能, 验证条件不足

#9 - 2023-06-25 14:34 - CD TEST-方永红

- Status changed from *RESOLVED* to *VERIFIED*

#10 - 2023-06-25 14:34 - CD TEST-方永红

- Status changed from *VERIFIED* to *CLOSED*