

Status:	CLOSED	Start date:	2023-06-08
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD TEST-方永红	% Done:	0%
Category:	依赖客户及其供应商解决	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	--	Found Version:	0106
Resolution:	--	Degrated:	--
Severity:	Normal	Verified Version:	
Reproducibility:	Every time	Fixed Version:	
Test Type:	ST	Root cause:	
Description			
环境信息】EE环境 【问题出现时间】：20230607 03:00 【前提条件】：副屏上电 连接中控时间与副屏同步 网络连接情况正常 副屏正常连接功放 【操作步骤】 1.副屏打开设置页，设置页下滑点击进入已连接设备选项 【实际结果】 1.设置已经连接设备页无连接蓝牙显示声音进度条 【期望结果】 1.设置已经连接设备页无连接蓝牙不显示蓝牙进度条 【备注】： 硬件版本号】： 【当前开机次数】：副屏当前开机第264次 【中控版本号】：03.02.0088.C103 【副屏版本号】：01.00.0106.c104 IDCM VIN：HRYTTESTVINMGM402 SN：HRYTTESTVINID0402			

History

#1 - 2023-06-08 20:18 - CD TEST-方永红

ftp://cdiot@192.168.87.46/Pre_figure/Test_Log/118681

#2 - 2023-06-09 10:14 - CD FW-廖涛

- Category changed from CD-FW to 依赖客户及其供应商解决
- Status changed from New to NEED_INFO
- Assignee changed from CD FW-廖涛 to CD TEST-方永红

■ Current conclusion

副屏向中控获取音量，获取成功后会设置副屏音量，然后展示音量调节条，属于正常现象。

副屏向中控获取音量的时机：

1. 开机后，副屏和中控网络连接建立成功；
2. 副屏连接的蓝牙音频设备断开连接后；

■ My analysis

通过日志分析，副屏在 15:01:05、15:01:57、15:02:27、15:02:52 这几个时间向中控请求了音量，并在中控回复后设置了音量。

06-07 15:02:52.390 1536 1842 I MicroServiceManager: requestResult(getVolume) parameters is{"functionInfo":{"IDCM_VolumeValue_Media":"MEDIA"}}.

06-07 15:02:52.402 2065 24031 D MicroService: Send message to IDCM:SocketMessageBean{businessData='21930', srcService='FSEM_AudioService', destService='IDCM_CarAudioService', messageType='0', uuid='1686121372390772073', payloadData={"srcService":"FSEM_AudioService","dstService":"IDCM_CarAudioService","messageType":"0","uuid":"1686121372390772073","methodName":"getVolume","parameters":{"functionInfo":{"IDCM_VolumeValue_Media":"MEDIA"}}}}

06-07 15:02:52.427 2065 24032 I MicroService: Receive message: SocketMessageBean{businessData='21930', srcService='IDCM_CarAudioService', destService='FSEM_AudioService', messageType='1', uuid='1686121372390772073', payloadData={"srcService":"IDCM_CarAudioService","dstService":"FSEM_AudioService","methodName":"getVolume","messageType":"1","uuid":"1686121372390772073","parameters":{"functionInfo":{"IDCM_VolumeValue_Media":"15"}}}}

06-07 15:02:52.427 2065 24032 I MicroService: onResponse(getVolume): {"functionInfo":{"IDCM_VolumeValue_Media":"15"}}

06-07 15:02:52.428 1536 4867 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_common:response from IDCM method = getVolume parameters = {"functionInfo":{"IDCM_VolumeValue_Media":"15"}}

06-07 15:02:52.428 1536 4867 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_volume:getIDCMicroVolume volume 15

06-07 15:02:52.428 1536 4867 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_volume:onSetIDCMicroVolume mIsTimeout= false value = 15 isRequested=false

06-07 15:02:52.428 1536 4867 D AS.AudioService: idcm_volume:onSetIDCMicroVolume: 15

■ Next action

测试确认并同步客户。

#3 - 2023-07-03 15:46 - CD TEST-方永红

- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

#4 - 2023-07-03 15:46 - CD TEST-方永红

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#5 - 2023-07-03 15:46 - CD TEST-方永红

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files

video(70).mp4	404 KB	2023-06-08	CD TEST-方永红
---------------	--------	------------	-------------