

Status:	CLOSED	Start date:	2023-06-09
Priority:	High	Due date:	
Assignee:	CDTS_Test 吴诗雨	% Done:	0%
Category:	LC	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	【中控版本号】：03.02.0088.c103.02_NO
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	
Severity:	Major	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	
Test Type:	ST		

Description

【环境信息】EE环境

【问题出现时间】：20230609 15：50

【前提条件】：副屏上电；中控、功放已连接；副屏、中控时间一致，副屏与索尼蓝牙设备之前已连接过

【操作步骤】

1.打开副屏蓝牙

2.激活索尼蓝牙手柄

【实际结果】

1.手柄无法进行自动重连

【期望结果】

1.手柄正常与副屏自动重连

【备注】：

第319次开机

开机时长：

索尼蓝牙手柄型号：CFI-ZCT1NA

日志、视频地址：<https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/R2WEHZIkUIU%3D>

中控VIN号：HRYTTESTVINMGM817

【中控版本号】：03.02.0088.c103.02_NO

【副屏版本号】：01.00.0106.c104

副屏侧主动连接该索尼手柄是OK的，HCI日志中没有看到手柄发起回连请求。因此没有自动重连是该手柄的问题

设备信息：0x24-a6-fa-c2-fe-10，Wireless Controller

```
337 Command 0x0405 Create_Connection 13 17 00:00:04.088327 2023/6/9 15:50:17.411518
338 Event 0x0405 Create_Connection Command Status Success 4 7 00:00:00.014188 2023/6/9 15:50:17.425706
344 Event Connection Complete Success 0x0003 11 14 00:00:00.135756 2023/6/9 15:50:17.562671

2,440 Command 0x0406 Disconnect 0x0003 3 7 00:00:00.000173 2023/6/9 15:50:34.168444
2,441 Event 0x0406 Disconnect Command Status Success 4 7 00:00:00.000890 2023/6/9 15:50:34.169334
```

下一步：
对端问题，建议评估不解

#3 - 2023-06-14 15:51 - CD LC 陶洪普
- Status changed from New to NEED_INFO
- Assignee changed from CD LC 陶洪普 to CDTS_Test 吴诗雨

转JIRA更新

#4 - 2023-06-17 17:31 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

当前进展：
副屏侧主动连接该索尼手柄是OK的，HCI日志中没有看到手柄发起回连请求。因此没有自动重连是该手柄的问题
设备信息：0x24-a6-fa-c2-fe-10，Wireless Controller
337 Command 0x0405 Create_Connection 13 17 00:00:04.088327 2023/6/9 15:50:17.411518
338 Event 0x0405 Create_Connection Command Status Success 4 7 00:00:00.014188 2023/6/9 15:50:17.425706
344 Event Connection Complete Success 0x0003 11 14 00:00:00.135756 2023/6/9 15:50:17.562671

```
2,440 Command 0x0406 Disconnect 0x0003 3 7 00:00:00.000173 2023/6/9 15:50:34.168444
2,441 Event 0x0406 Disconnect Command Status Success 4 7 00:00:00.000890 2023/6/9 15:50:34.169334
```

下一步：
对端问题，建议评估不解
副屏侧主动连接该索尼手柄是OK的，HCI日志中没有看到手柄发起回连请求。因此没有自动重连是该手柄的问题
从耳机连接流程来说，副屏设备为Host，耳机是Device，在这个场景下 是 耳机侧来发起重连。

#5 - 2023-06-17 17:31 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#6 - 2023-06-17 17:31 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from VERIFIED to CLOSED