

Figure - Bug #118748

【VC1】【0110】【实车】【EE环境】【副屏】副屏待机时 出现闪屏持续约30秒 直至进入息屏状态；唤醒后恢复正常（时间2023-06-13 11：45）

2023-06-13 12:29 - 物联网测试组_TSCD 王维

Status:	ASSIGNED	Start date:	2023-06-13
Priority:	High	Due date:	
Assignee:	CD TPM-王祥林	% Done:	0%
Category:	BSP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	依赖客户及其供应商问题List	Found Version:	中控0090副屏0110
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Occasionally	Root cause:	
Test Type:	ST		
Description			
【环境信息】 EE环境			
【前提条件】 整车上电			
【操作步骤】 副屏待机状态			
【实际结果】 副屏不停闪烁，反复黑屏			
【期望结果】 正常进入屏保状态			

History

- #1 - 2023-06-13 13:39 - CD TEST-方永红
- ftp://cdiot@192.168.87.46/Pre_figure/Test_Log/118748
- #2 - 2023-06-14 20:18 - CD FW 曹覃刚
- File Screenshot from 2023-06-14 20-13-56.png added
 - Category changed from CD-FW to BSP
 - Assignee changed from CD FW-程天颖 to CD BSP-杜磊
- Hi 杜磊
- 跟测试同学沟通，闪屏画面如图所示，跟 #116757 问题一样，但条纹的方向是横着的
- 请帮忙解析，谢谢
- #3 - 2023-06-15 10:22 - CD BSP-杜磊
- Status changed from New to ASSIGNED
 - Target version set to 依赖客户及其供应商问题List

从6/13 11:45分前后日志查看，未发现任何显示相关错误log

需要厂商检查此屏单体硬件是否有异常。

#4 - 2023-06-16 17:13 - 物联网测试组_TSCD 王维

- Subject changed from 【VC1】 【0110】 【实车】 【EE环境】 【副屏】副屏待机时 出现闪屏持续约30秒 直至进入息屏状态；唤醒后恢复正常（时间11：45） to 【VC1】 【0110】 【实车】 【EE环境】 【副屏】副屏待机时 出现闪屏持续约30秒 直至进入息屏状态；唤醒后恢复正常（时间2023-06-13 11：45）

#5 - 2023-06-20 09:57 - CD BSP-杜磊

- Assignee changed from CD BSP-杜磊 to CD TPM-王祥林

Files

Screenshot from 2023-06-14 20-13-56.png	1.33 MB	2023-06-14	CD FW 曹覃刚
---	---------	------------	-----------