

Status:	CLOSED	Start date:	2023-06-20
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	物联网测试组_TSCD 王维	% Done:	0%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	--	Found Version:	副屏版本0110
Resolution:	--	Degrated:	--
Severity:	Normal	Verified Version:	
Reproducibility:	Occasionally	Fixed Version:	
Test Type:	ST	Root cause:	
Description			
【环境信息】EE环境（709） 【前提条件】 1.整车上电 2.中控刷机中 【操作步骤】 1.进入副屏控制中心进行相关操作 【实际结果】 出现卡顿及功能失效的情况 【期望结果】 按钮及功能正常 【备注】 此次刷机时，这种情况处于必现情况			

History
#1 - 2023-06-20 17:00 - CD FW 曹覃刚
- Status changed from New to ASSIGNED
- Assignee changed from CD FW 曹覃刚 to CD FW王武军
#2 - 2023-06-20 18:45 - CD TPM-王祥林
王维
看看是否只有刷机的时候出现，中控刷完正常开机是否能恢复。如果能恢复就不处理了。
#3 - 2023-06-20 18:52 - CD TPM-王祥林
- Assignee changed from CD FW王武军 to 物联网测试组_TSCD 王维
#4 - 2023-06-25 16:02 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from ASSIGNED to RESOLVED
已确认上述异常情况在中控刷机完成后恢复正常，该现象暂不做处理
#5 - 2023-06-25 16:02 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#6 - 2023-06-25 16:02 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
14.txt	6.72 MB	2023-06-20	物联网测试组_TSCD 王维
中科创达软件股份有限公司20230620-133238.mp4	13.9 MB	2023-06-20	物联网测试组_TSCD 王维