

Figure - Bug #118987

测试 Test-IT # 110961 (New): V2.0功能测试

测试 Test-IT # 111051 (New): AF-V2.0-Launcher/SystemUI-通知中心

【AF】【EVT3】【通知中心】熄屏后点亮设备，随后下划打开通知中心，通知中心背景透明

2023-07-06 15:42 - CD TEST-方永红

Status:	CLOSED	Start date:	2023-07-06
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	物联网测试组_TSCD 王维	% Done:	0%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	0706DB
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	FIXED	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Frequently	Root cause:	产生问题的原因是由于通知栏背景没有刷新
Test Type:	ST		

Description

【测试版本】
副屏：0706DB
中控：0092

【测试步骤】
1、设备熄屏
2、点亮设备
3、下划打开通知中心
->通知中心背景透明

History

- #1 - 2023-07-17 20:08 - CD FW-廖涛
- Status changed from New to ASSIGNED
- #2 - 2023-07-19 17:55 - CD FW-廖涛
- Assignee changed from CD FW-廖涛 to CD FW-鲁凯峰
- #3 - 2023-08-11 14:49 - CD FW-鲁凯峰
- Status changed from ASSIGNED to RESOLVED
- Assignee changed from CD FW-鲁凯峰 to CD TEST-方永红
- Resolution changed from -- to FIXED
- Root cause set to 产生问题的原因是由于通知栏背景没有刷新

■ Current conclusion

问题已经解决

■ My analysis

产生问题的原因是由于通知栏背景没有刷新
解决方法是根据Panel的展开程度来更新背景

■ Submit URL

<https://dev.thundercomm.com/gerrit/c/general/platform/frameworks/base/+216811>

#4 - 2023-08-31 16:09 - CDTs_TEST 王成
- Assignee changed from CD TEST- 方永红 to 物联网测试组_TSCD 王维

#5 - 2023-09-14 18:35 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

已在下列版本中验证通过
01.00.0138
01.00.0140
01.00.0142

#6 - 2023-09-14 18:35 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
20230706-154118.mp4	1.37 MB	2023-07-06	CD TEST-方永红