

Status:	VERIFY_FAILED	Start date:	2023-09-04
Priority:	High	Due date:	
Assignee:	物联网测试组_TSCD 王维	% Done:	100%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	--	Found Version:	0902DB
Resolution:	FIXED	Degrated:	No
Severity:	Normal	Verified Version:	0921DB
Reproducibility:	Every time	Fixed Version:	2023-09-05
Test Type:	ST	Root cause:	模块间逻辑交互问题。
Description			
【前提条件】 1.中控与副屏已连接 2.网络正常 【操作步骤】 1.副屏开启调试模式并重启，打开中控热点并检查副屏WiFi状态 2.打开HiCar再关闭 3.打开乐播投屏并使用操作投屏 【实际结果】 1.副屏WiFi开关默认打开，且连上中控热点 2.操作成功 3.移动设备无法搜索到该副屏，副屏WiFi处于关闭状态 预期结果 1、乐播投屏和Hicar互不干扰 2、关闭hicar后WIFI可以自动打开			

History
#1 - 2023-09-04 11:06 - CDTS_TEST 王成
- Description updated
#2 - 2023-09-04 11:08 - CDTS_TEST 王成
- Description updated
#3 - 2023-09-04 11:09 - CD TPM-王祥林
- Assignee changed from CD TPM-王祥林 to CD FW-程天颖
#4 - 2023-09-04 18:15 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Subject changed from 【副屏】使用HiCar功能后断开且kill该应用，WiFi开关不会自动开启，导致乐播投屏无法使用 to 【HiCar】使用HiCar功能后断开且kill该应用，WiFi开关不会自动开启，导致乐播投屏无法使用
#5 - 2023-09-05 10:11 - CD FW-廖涛
- Status changed from New to RESOLVED
- Assignee changed from CD FW-程天颖 to 物联网测试组_TSCD 王维
- % Done changed from 0 to 100
- Resolution changed from -- to FIXED
- Degrated changed from -- to No

- Fixed Version set to 2023-09-05
- Root cause set to 模块间逻辑交互问题。

■ Current conclusion

该问题已处理，在 HiCar 断开之后，主动打开 WLAN开关。

■ Next action

麻烦测试验证。

#6 - 2023-09-21 18:24 - 物联网测试组_TSCD 王维

- File wifi.mp4 added
- File wifi.txt added
- Status changed from RESOLVED to VERIFY_FAILED
- Assignee changed from 物联网测试组_TSCD 王维 to CD FW-廖涛
- Verified Version set to 0921DB

#7 - 2023-10-18 11:46 - CD FW-廖涛

- Assignee changed from CD FW-廖涛 to CD FW-程天颖

#8 - 2023-10-25 11:13 - CD FW-程天颖

- Assignee changed from CD FW-程天颖 to 物联网测试组_TSCD 王维

Hi, 王维

我使用最新的版本验证，没有出现该问题，帮忙验证一下该问题是否已经解决

Files			
wifi.mp4	11.1 MB	2023-09-21	物联网测试组_TSCD 王维
wifi.txt	4.34 MB	2023-09-21	物联网测试组_TSCD 王维