

Figure - Bug #119369

【HiCar】HiCar界面弹出应用宝的安装弹窗时，界面会出现不停的跳动情况

2023-09-12 17:46 - 物联网测试组_TSCD 王维

Status:	NEED_INFO	Start date:	2023-09-12
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	移动测试一组_CDTS 刘强	% Done:	0%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	--	Found Version:	0912DB
Resolution:	--	Degrated:	--
Severity:	Normal	Verified Version:	
Reproducibility:	Every time	Fixed Version:	
Test Type:	ST	Root cause:	
Description			
【前置条件】 副屏与中控已连接 网络正常 【操作步骤】 1.副屏下载应用宝 2.进入hicar界面，使用应用宝下载或者更新应用 3.等待应用宝更新应用 【实际结果】 当应用宝弹窗提示可安装应用时，界面出现的弹出会出现不停跳动 【预期结果】 不会出现弹窗跳动的情况			

History

- #1 - 2023-10-26 17:27 - CD FW-程天颖
- Assignee changed from CD TPM-王祥林 to CD FW-程天颖
- #2 - 2023-11-06 10:52 - CD FW-廖涛
- Status changed from New to ASSIGNED
- Assignee changed from CD FW-程天颖 to CD FW-廖涛
- #3 - 2023-11-07 14:35 - CD FW-廖涛
- Status changed from ASSIGNED to NEED_INFO
- Assignee changed from CD FW-廖涛 to 移动测试一组_CDTS 刘强

Current conclusion

从问题视频看，在应用安装的过程中，存在三个窗口，全屏的 HiCar、应用宝小窗以及安装弹窗。由于在安装过程中存在弹窗切换以及人工操作，所以焦点在三个窗口中切换，三个窗口对于底部的导航栏的处理方式不一样（显示或隐藏），所以出现一闪一闪的情况。

Next action

由于三个窗口各自对导航栏有自己的管理，从系统侧不是很好处理，由于这个场景也属于特殊场景，建议保持现状。

Files

tiaodong.mp4	43.6 MB	2023-09-12	物联网测试组_TSCD 王维
tiaodong.7z	3.95 MB	2023-09-12	物联网测试组_TSCD 王维