

**[VXMCE-666] 【IDCM】 【副屏】 中控屏没有副屏中英文切换选项**

创建日期: 2023/04/18 17:07 - 已更新: 2023/04/19 10:24

状态: 开放
项目: VX1_MCE
模块: 中控设置
影响版本: 03.02.0062.X101
修复的版本: 无
安全级别: all user

类型:	故障	优先级:	C
报告人:	v-YuTeng	经办人:	v-BobYe
解决结果:	未解决	表决:	0
标签:	显示		
初始预估:	尚未指定		
剩余的估算:	尚未指定		
耗费时间:	尚未指定		

Field Tab

Repetition Rate: 必现
感知度: 中
Department: IOV
ECU: IDCM

描述

【前置条件】: 电源状态: 上电
【操作步骤】:
1、中控打开设置, 选择中英文切换
【期望结果】: 副屏可以同步中控的中英文显示
【实际结果】: 没有中英文切换按钮
【复原方法】: 无
【车辆VIN号】: LJD8AC3F8N0018432
【日期时间】: 2023.4.13
【测试环境】: 实车
【log地址】: <https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/QnnDJUOLUe4%3D>
【视频地址】: 见附件
【备注】: 中控屏没有副屏中英文切换选项

附件

中控屏没有副屏中英文切换选项.mp4 (2.53 MB)

注释

Decai FENG 封得财 添加了评论 - 2023/04/19 09:14

需要IDCM确认语音切换功能上线时间