

**[VXMCE-685] 【IDCM】 【副屏】 副屏播放音乐没有声音传出**

创建日期: 2023/04/19 18:14 - 已更新: 2023/04/20 14:16

状态: 开放
项目: VX1_MCE
模块: 副屏
影响版本: 03.02.0062.X101
修复的版本: 无
安全级别: all user

类型:	故障	优先级:	B
报告人:	v-YuTeng	经办人:	Tao ZHAN 占涛
解决结果:	未解决	表决:	0
标签:	副屏		
初始预估:	尚未指定		
剩余的估算:	尚未指定		
耗费时间:	尚未指定		

Field Tab

Repetition Rate: 必现
感知度: 高
Department: IOV
ECU: IDCM

描述

【前置条件】：整车电源ON
【操作步骤】：
1、中控点击播放音乐
2、点击暂停播放中控音乐
3、点击播放副屏音乐
【期望结果】：可以正常播放音乐，并有声音传出
【实际结果】：音乐软件显示播放，但是副屏没有声音传出来
【复原方法】：无
【车辆VIN号】：LJD8AC3F1N0000144
【日期时间】：2023.4.19
【测试环境】：实车
【报文】：见附件
【视频地址】：见附件
【备注】：副屏播放音乐没有声音传出

附件

Trace.blf (8.04 MB)
副屏播放没声音传出.mp4 (6.50 MB)