

Figure - 开发 Dev #110671

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】管理总票
开发 Dev # 110125 (New): 【MK】【BSP】管理总票
开发 Dev # 110669 (New): 【MK】【004】【POWER】主任务
【MK】【004】【POWER】【TC-RID: 1201-0800403】解决电流功能问题
2022-07-25 13:26 - CD TPM-申艳艳

Status:	New	Start date:	2022-07-25
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD SYSTEM-胡兵	% Done:	0%
Category:	BSP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			

Description

请填写信息：

■ 需求列表:

<https://thundersoft.feishu.cn/sheets/shtcnqaFykINsnMcKWLuICl3xnc> L65

解决电流功能问题

■ 提出URL：必填

■ 自测case：必填

■ 注意点：需要测试注意的前提条件

History

- #1 - 2022-08-02 15:02 - SZ TPM-罗云进
- Category changed from 714 to 711
- Assignee changed from SZ TPM-罗云进 to SZ 系统-张丽果
- #2 - 2022-08-04 21:36 - CD TPM-申艳艳
- Subject changed from 【MK】【028】【POWER】【TC-RID: 0301-0102802】解决电流功能问题 to 【MK】【004】【POWER】【TC-RID: 1201-0800403】解决电流功能问题
- #3 - 2022-09-21 11:42 - CD BSP-杜磊
- Assignee changed from SZ 系统-张丽果 to CD SYSTEM-胡兵