

Figure - Bug #111418

【Figure】【EVT2】【SI】中控调试板A2B眼图很乱，无法叠眼图

2022-08-23 16:45 - SZ HW Test-曾小文

Status:	CLOSED	Start date:	2022-08-23
Priority:	High	Due date:	
Assignee:	SZ HW Test-曾小文	% Done:	0%
Category:	其他硬件bug	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	依赖客户及其供应商问题List		
Need_Info:	--	Found Version:	2022.08.19
Resolution:	--	Degrated:	--
Severity:	Major	Verified Version:	
Reproducibility:	Every time	Fixed Version:	
Test Type:	Release Test	Root cause:	
Description			
软件只调通了master，产品是做slave,Mclk/Data in无信号，眼图无法测试。			

History

- #1 - 2022-09-14 11:22 - CD TPM-申艳艳
- Category set to BSP
 - Assignee changed from SZ TPM-罗云进 to CD BSP-唐金泽

Hi 金泽，

这个问题，帮忙后续跟进。

- #2 - 2022-09-23 15:09 - IOT-SP-TEST 刘颖
- Assignee changed from CD BSP-唐金泽 to CD BSP-杜磊

Hi 杜磊，

请帮忙跟进。

- #3 - 2022-09-27 11:20 - 物联网项目组-RD3_CDTs 周飞
- Target version set to 依赖硬件的bugList

- #4 - 2022-10-18 10:17 - CDTs-TEST 周婷
- Status changed from New to Wait
 - Target version changed from 依赖硬件的bugList to 依赖客户及其供应商问题List

需要等待客户提供master

- #5 - 2022-11-28 13:37 - SZ HW Test-曾小文
- Subject changed from 【Figure】【EVT】【SI】A2B未调通Slave模式，Mclk/Data in无信号，眼图无法测试。 to 【Figure】【EVT2】【SI】中控调试板A2B眼图很乱，无法叠眼图
 - Assignee changed from CD BSP-杜磊 to CD BSP-夏实

#6 - 2022-11-28 13:39 - SZ HW Test-曾小文

提了同一个BUG号：

EVT1:A2B未调通Slave模式，Mclk/Data in无信号，眼图无法测试。（已解决）

EVT2:中控调试板A2B眼图很乱，无法叠眼图。（未解决）

#7 - 2022-12-06 14:53 - CD BSP-唐金泽

- Assignee changed from CD BSP-夏实 to CD BSP-唐金泽

马馨 刘颖，达成一致，优先调试音频功能

这个A2B眼图，等待音频功能调试完成，直接使用实际设备进行测量

#8 - 2023-02-20 17:11 - CD BSP-唐金泽

- Assignee changed from CD BSP-唐金泽 to CD BSP 何伟

何伟请后续跟进一下此票

#9 - 2023-03-08 10:25 - CD BSP-杜磊

- Assignee changed from CD BSP 何伟 to CD BSP-唐金泽

#10 - 2023-03-20 11:51 - CD BSP-唐金泽

- Status changed from Wait to ASSIGNED

- Assignee changed from CD BSP-唐金泽 to SZ HW Test-曾小文

Hi，小文，

该BUG，之前一直是挂在我这里，看看后续对于软件还有什么需求？

谢谢

#11 - 2023-03-20 15:08 - CD BSP-杜磊

- Category changed from BSP to 其他硬件bug

#12 - 2023-04-11 19:12 - 项目二组_SD3 曾小文

- Status changed from ASSIGNED to RESOLVED

- Assignee changed from SZ HW Test-曾小文 to CDTS_TEST 王成

3/14:接中控测试：播放音频时眼图PASS，录音信号电平较高，压模板。

咨询供应商，录音模板是否不是文档中的模板，但是供应商无法和原厂沟通，进展block

建议软件验证无问题，该bug关闭

#13 - 2023-04-11 20:15 - CDTS_TEST 王成

- Assignee changed from CDTS_TEST 王成 to Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山

麻烦看下问题

#14 - 2023-04-17 15:38 - CD BSP-唐金泽

- Assignee changed from Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 to SZ HW Test-曾小文

hi 如无软件问题，请关闭该bug

#15 - 2023-04-17 16:20 - 项目二组_SD3 曾小文

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#16 - 2023-04-17 16:23 - 项目二组_SD3 曾小文

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

用中控测试，眼图正常