

Figure - Bug #111737

【Figure】【EVT】【电气性能】E08 电压骤降复位：试验中，电压变化到 9.5V 以下时，WiFi，蓝牙，视频和以太网功能失效，试验后，重新上电操作，WiFi，蓝牙，视频和以太网功能正常。

2022-09-05 15:53 - 项目二组_SD3 曾小文

Status:	CLOSED	Start date:	2022-09-05
Priority:	High	Due date:	2022-09-10
Assignee:	SZ HW Test-曾小文	% Done:	100%
Category:	依赖软件规避的bug	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	依赖硬件的bugList		
Need_Info:	--	Found Version:	2022.08.25
Resolution:	FIXED	Degrated:	--
Severity:	Major	Verified Version:	
Reproducibility:	Every time	Fixed Version:	2022-09-29
Test Type:	Release Test	Root cause:	feature 开发. 添加电压保护功能. 收到电压保护
Description			
E08 电压骤降复位：过程中样机中断工作，低压不能工作，无法自己恢复			

History

- #1 - 2022-09-14 11:32 - CD TPM-申艳艳
- Category set to EE
- #2 - 2022-09-16 15:13 - SZ HW Test-曾小文
- Subject changed from 【Figure】【EVT】【电气性能】E08 电压骤降复位：过程中样机中断工作，低压不能工作，无法自己恢复到 【Figure】【EVT】【电气性能】E08 电压骤降复位：试验中，电压变化到9.5V 以下时，WiFi，蓝牙，视频和以太网功能失效，试验后，重新上电操作，WiFi，蓝牙，视频和以太网功能正常。
- #3 - 2022-09-23 16:32 - IOT-SP-TEST 刘颖
- Due date set to 2022-09-29
- Assignee changed from SZ-硬件二组_SD3 王苗 to CD TPM-申艳艳

Class C需要记忆，软件OS需要做记忆

- #4 - 2022-09-26 16:44 - CD TPM-申艳艳
- Category changed from EE to AUDIO-FW
- Assignee changed from CD TPM- 申艳艳 to CD MM陈海波

Hi 海波，
这个票用来跟踪 Audio music 相关问题

- #5 - 2022-09-29 09:55 - CD MM陈海波
- Status changed from New to RESOLVED

Audio需求:
当Music收到电压保护后, 保存状态.
待设备重启后, 恢复状态.

代码已经入库:

<https://dev.thundercomm.com/gerriit/c/general/platform/packages/apps/SnapdragonMusic/+151893>

谢谢!

#6 - 2022-09-29 10:06 - CD MM陈海波

- % Done changed from 0 to 100

- Fixed Version set to 2022-09-29

#7 - 2022-09-29 16:00 - CD MM陈海波

- Resolution changed from -- to FIXED

#8 - 2022-09-29 16:02 - CD MM陈海波

- Root cause set to feature 开发.

添加电压保护功能. 收到电压保护回调后, 设备重启后, music保持在重启前状态.

#9 - 2022-10-26 11:51 - CD MM陈海波

- Assignee changed from CD MM陈海波 to 项目二组_SD3 曾小文

#10 - 2022-10-27 19:30 - IOT-SP-TEST 刘颖

- Due date changed from 2022-09-29 to 2022-09-10

- Assignee changed from 项目二组_SD3 曾小文 to CDTS_TEST 王成

- Target version set to 依赖硬件的bugList

TO 王成,

请用最新版本验证, 当WiFi和以太网共存时, WiFi是否可以自动连接;

需要的功能是可以自动连接。

#11 - 2022-10-27 19:32 - IOT-SP-TEST 刘颖

确认完成后, 请转给曾小文最终在实验环境确认, 谢谢

#12 - 2022-10-28 10:04 - CDTS-TEST 周婷

- Category changed from AUDIO-FW to 依赖软件规避的bug

#13 - 2022-10-28 10:09 - CDTS_TEST 王成

- Assignee changed from CDTS_TEST 王成 to CDTS_TEST 刘勇

验证如上问题, 通过后指派给曾小文

#14 - 2022-10-28 18:18 - CDTS_TEST 刘勇

- Assignee changed from CDTS_TEST 刘勇 to SZ HW Test-曾小文

【HW】EVT2-VX1-整机

【SW】FlatBuild_HH_VX1_MCE_FSE.M.D.userdebug.01.00.X101.202210280405

【前提】

烧录版本

【操作步骤】

1.链接以太网、WIFI

2.ADB reboot

【实际结果】

2.设备重启后 WIFI自动回连

【验证次数】

3次

#15 - 2022-11-16 20:05 - CD BSP-唐金泽

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#16 - 2022-11-17 16:11 - SZ HW Test-曾小文

待EVT2样机在实验室复测OK后再关闭BUG

#17 - 2022-11-28 10:32 - SZ HW Test-曾小文

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

EVT2复测PASS