

Figure - Bug #112005

【Figure】【EVT】【电气性能】E18 短时中断：t1 中断小于 100us，运行正常，中断 2ms 开始样机不能正常工作，试验后，重新上电操作，WiFi，蓝牙，视频和以太网功能正常。

2022-09-16 15:22 - SZ HW Test-曾小文

Status:	CLOSED	Start date:	2022-09-16
Priority:	High	Due date:	2022-10-28
Assignee:	项目二组_SD3 曾小文	% Done:	90%
Category:	依赖软件规避的bug	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	依赖硬件的bugList	Found Version:	2022.08.25
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	FIXED	Verified Version:	
Severity:	Major	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	目前已经完成wifi和以太网共存功能，并已经测试通过
Test Type:	Release Test		
Description			
要求能自动恢复			
Related issues:			
Related to Figure - Bug # 112003: 【Figure】【EVT】【电气性能】E09 ...		CLOSED	2022-09-16
Related to Figure - Bug # 112004: 【Figure】【EVT】【电气性能】E12 ...		CLOSED	2022-10-12

History

#1 - 2022-09-16 15:54 - CD BSP-唐金泽

- Status changed from New to ASSIGNED
- Assignee changed from CD BSP-唐金泽 to CD BSP-陈杰

#2 - 2022-09-16 16:37 - CD BSP-陈杰

通过测试文件来看，目前要实现该功能，需要硬件增加检测电路。

#3 - 2022-09-23 16:50 - IOT-SP-TEST 刘颖

- Due date set to 2022-09-29
- Assignee changed from CD BSP-陈杰 to CD TPM-申艳艳

Class C需要记忆，软件OS需要做记忆

#4 - 2022-09-26 11:05 - CD TPM-申艳艳

- Assignee changed from CD TPM-申艳艳 to CD BSP-杜磊

#5 - 2022-09-27 11:21 - 物联网项目组-RD3_CDTs 周飞

- Target version set to 依赖硬件的bugList

#6 - 2022-10-17 14:33 - CD BSP-杜磊

- Assignee changed from CD BSP-杜磊 to CD BSP-陈杰

#7 - 2022-10-17 14:38 - CD BSP-陈杰

- Due date changed from 2022-09-29 to 2022-10-29
- % Done changed from 0 to 90

目前已经完成功能，自测通过，需要预约到实验室进行测试，出报告。

#8 - 2022-10-17 14:43 - CD BSP-陈杰
- Assignee changed from CD BSP-陈杰 to SZ-硬件二组_SD3 王苗

等待王苗测试。

#9 - 2022-10-24 11:06 - SZ-硬件二组_SD3 王苗
- Assignee changed from SZ-硬件二组_SD3 王苗 to CD BSP-陈杰

已经去实验室复测，与实验室测试工程师对齐。目前存在问题1.以太网连接下，重启机器需要wifi自动连接；2.CAN需要自动连接而且数据自动收发；

#10 - 2022-10-26 19:35 - CD BSP-陈杰
- Assignee changed from CD BSP-陈杰 to SZ-硬件二组_SD3 王苗

目前已经完成wifi和以太网共存功能，并已经测试成功。can功能目前测试能自动连接，并实现收发。需注意，使用canfd工具的时候，当设备断电时，不能点击自动发送，待设备上电，才能进行自动发送，原因是can盒子发送一次超时后，就需要断开连接在进行连接。

#11 - 2022-10-27 19:37 - IOT-SP-TEST 刘颖
- Due date changed from 2022-10-29 to 2022-10-28
- Assignee changed from SZ-硬件二组_SD3 王苗 to CDTS_TEST 王成

TO 王成，
1、请用最新版本验证，当WiFi和以太网共存时，WiFi是否可以自动连接；需要的功能是WiFi可以自动连接。
2、如果验证OK，请将此问题转给曾小文，最终在实验室确认。

#12 - 2022-10-28 09:59 - CDTS-TEST 周婷
- Category changed from BSP to 依赖软件规避的bug

#13 - 2022-10-28 10:10 - CDTS_TEST 王成
- Assignee changed from CDTS_TEST 王成 to CDTS_TEST 刘勇

验证如上问题，通过后指派给曾小文

#14 - 2022-10-28 18:21 - CDTS_TEST 刘勇

【HW】EVT2-VX1-整机
【SW】FlatBuild_HH_VX1_MCE_FSE.M.D.userdebug.01.00.X101.202210280405
【前提】
烧录版本
【操作步骤】

1.链接以太网、WIFI
2.ADB reboot
【实际结果】
2.设备重启后 WIFI自动回连
【验证次数】
3次

#15 - 2022-10-28 18:23 - CDTs_TEST 刘勇
- Assignee changed from CDTs_TEST 刘勇 to SZ HW Test-曾小文

#16 - 2022-11-02 13:32 - SZ HW Test-曾小文
- Assignee changed from SZ HW Test-曾小文 to CD BSP-唐金泽

和CAN自动连接的版本一起发给我验证

#17 - 2022-11-16 11:46 - CD BSP-唐金泽
- Status changed from ASSIGNED to RESOLVED

请单独提交CAN自动链接的CASE
现在CAN 自动链接，依赖硬测使用CANoe进行验证

#18 - 2022-11-16 11:47 - CD BSP-唐金泽
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED
- Assignee changed from CD BSP-唐金泽 to 项目二组_SD3 曾小文
- Resolution changed from -- to FIXED

#19 - 2022-11-16 20:08 - CD BSP-唐金泽
- Root cause set to 目前已经完成wifi和以太网共存功能，并已经测试成功。can功能目前测试能自动连接，并实现收发。需注意，使用canfd工具的时候，当设备断电时，不能点击自动发送，待设备上电，才能进行自动发送，原因是can盒子发送一次超时后，就需要断开连接在进行连接。

#20 - 2022-11-28 10:33 - SZ HW Test-曾小文
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

EVT2复测PASS