

Figure - 开发 Dev #112216

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】 管理总票
开发 Dev # 110125 (New): 【MK】 【BSP】 管理总票
开发 Dev # 110638 (解决 Resolved): 【MK】 【008】 【BOOT】 主任务
【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID:1200-0102602】 user root
2022-09-28 21:27 - CD BSP-丁武伟

Status:	完成 Closed	Start date:	2022-09-28
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD BSP-丁武伟	% Done:	100%
Category:	BSP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	VX1_MCE_FSE_V2.0_update_20221012		
Description			

History

#1 - 2022-09-29 15:43 - CD BSP-丁武伟
- Status changed from 进行中 In Progress to 解决 Resolved
- % Done changed from 50 to 100

使用tsnvtol工具在0929 release版本验证OK

#2 - 2022-11-29 10:11 - CD BSP-唐金泽
- Status changed from 解决 Resolved to 完成 Closed

#3 - 2022-12-22 20:39 - CD FW-王伟

Gerrit Merge Information :

ID	Project	Branch	Uploader
152781	general/platform/system/core	Pre_figure_turbox-c2130c-la1.1-qssi12-dev	dingww0707@thundersoft.com
BSP:system/core: user debugenable debug for userTC-RID: 1200-0102602IssueID: TS-R-DF-112216Change-Id: I8facd7fc393c801bddee1cc67b3467fd73c6040d			

#4 - 2024-03-27 19:13 - IoT scm

Gerrit Merge Information :

ID	Project	Branch	Uploader
359082	general/platform/system/core	Mirage-qcm8550-la1.0-qssi-TC	yepeng0322@thundersoft.com
BSP:system/core: user debugenable debug for userTC-RID: 1200-0102602IssueID: TS-R-DF-112216Change-Id: I8facd7fc393c801bddee1cc67b3467fd73c6040d(cherry picked from commit 01d187ffa0df0e55295a4a0c56bf67c3f21e5d71)			

#5 - 2024-03-27 19:20 - IoT scm

Gerrit Merge Information :

ID	Project	Branch	Uploader
362364	general/platform/system/core	Mirage-qcm8550-la1.0-qssi-factory	yepeng0322@thundersoft.com
BSP:system/core: user debugenable debug for userTC-RID: 1200-0102602IssueID: TS-R-DF-112216Change-Id: I8facd7fc393c801bddee1cc67b3467fd73c6040d(cherry picked from commit 01d187ffa0df0e55295a4a0c56bf67c3f21e5d71)(cherry picked from commit 5bd5658a75f6e748f52885eb4e0edbe57a432dd3)			