

Figure - 测试 Test-ST #113425

测试 Test-ST # 113421 (New): V4.0功能与专项测试

V4.0专项--BSP专项--压测

2022-11-01 10:38 - CDTS_TEST 王成

Status:	New	Start date:	2022-11-02
Priority:	Urgent	Due date:	2023-03-10
Assignee:	移动测试一组_CDTS 刘强	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
包括各种场景的压测、如高温、高频次点击、高负载结合高温、频繁重启、网络高吞吐量等等			
Subtasks:			
Bug # 113610: 【BSP】 【EVT1】 【MEM】 【必现】 【压测】 设备填充内存后，手动reboot设备，重启后主界...			CLOSED
Bug # 114174: 【BSP】 【EVT1】 【Boot】 【偶现1/10】 【压测】 设备烧机后，在启动过程中断电重启，偶现...			CLOSED
Bug # 114224: 【BSP】 【EVT1】 【专项】 【压测】 【偶现】 通过蓝牙设备后台播放音乐，进入屏保状态时，蓝牙停止播放			CLOSED
Bug # 114235: 【BSP】 【EVT1】 【压测】 【Tlog】 tlog在收集完日志后点击stop，然后马上上滑进入主...			CLOSED
Bug # 114447: 【BSP】 【EVT1】 【开机引导】 【压测】 设备第一次烧机后，在过完开机引导进入操作界面时断电重启...			CLOSED
Bug # 114552: 【BSP】 【EVT1】 【Boot】 【偶现4/10】 【压测】 设备烧机后，在启动过程中断电重启，设备...			CLOSED
Bug # 114865: 【BSP】 【EVT2】 【Boot】 【偶现】 【压测】 设备烧机启动后，屏幕背景光亮起，但是没有任何画...			CLOSED
Bug # 114891: 【BSP】 【EVT2】 【压测】 【Touch】 【偶现】 设备烧机启动到操作界面后，执行adb reb...			CLOSED