

Figure - Bug #115807

测试 Test-IT # 110961 (New): V2.0功能测试

测试 Test-IT # 111054 (New): AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-3游戏模式

【AF】【EVT】【游戏模式】游戏模式的工具栏位置以及弧度与验收UI不一致

2023-02-02 19:07 - 物联网测试组_CDTs 段小刚

Status:	CLOSED	Start date:	2023-02-02
Priority:	Normal	Due date:	2023-02-07
Assignee:	CD FW-程天颖	% Done:	100%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	TEST	Found Version:	FlatBuild_HH_VX1_MCE_FSE.M.R.user.01.00.0071.X
Resolution:	FIXED	Degrated:	No
Severity:	Normal	Verified Version:	FlatBuild_HH_VX1_MCE_FSE.M.D.user.01.00.X101.2
Reproducibility:	Every time	Fixed Version:	2023-02-03
Test Type:	IT	Root cause:	游戏模式UI制作完成后，验收版本的UI又进行了修

Description

Description

【前提条件】

1、设备的游戏模式已打开

2、安装大型游戏【王者荣耀】

【测试步骤】

1、打开 游戏

2、查看 游戏模式工具栏的位置和UI

【预期结果】

2、位置、大小和样式应和设计UI一致

【实际结果】

3、不一致

【复现率】

3/3

History

#1 - 2023-02-02 19:24 - CD FW 曹覃刚

- Due date set to 2023-02-07

- Status changed from New to ASSIGNED

- Assignee changed from CD FW-廖涛 to CD FW-程天颖

#2 - 2023-02-03 19:31 - CD FW-程天颖

- % Done changed from 0 to 30

■ Current conclusion

已修改，代码已提交

■ My analysis

游戏模式UI制作完成后，验收版本的UI又进行了修改，导致当前UI和验收版本不一致

■ Next action

入库代码

#3 - 2023-02-03 19:55 - CD FW-程天颖

- Status changed from ASSIGNED to RESOLVED
- % Done changed from 30 to 100
- Resolution changed from -- to FIXED
- Degrated changed from -- to No
- Fixed Version set to 2023-02-03
- Root cause set to 游戏模式UI制作完成后，验收版本的UI又进行了修改，导致当前UI和验收版本不一致

■ Current conclusion

已修改，代码已入库

■ My analysis

游戏模式UI制作完成后，验收版本的UI又进行了修改，导致当前UI和验收版本不一致

■ Submit url

<https://dev.thundercomm.com/gerrit/c/general/platform/vendor/thundercomm/apps/GameMode/+/179409>

#4 - 2023-02-06 10:31 - 物联网测试组_CDTS 段小刚

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED
- Verified Version set to FlatBuild_HH_VX1_MCE_FSE.M.D.user.01.00.X101.202302050304

验证结果：2月5号DB验证，其工具栏的图标UI已修改正确

#5 - 2023-02-06 10:31 - 物联网测试组_CDTS 段小刚

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

问题已修复，特此关闭

Files			
20230202-190646.jpg	132 KB	2023-02-02	物联网测试组_CDTS 段小刚