

Figure - Bug #117239

测试 Test-ST # 111337 (New): ST测试总票  
测试 Test-ST # 116840 (New): 中控联调测试-AF

【AF】【EVT3】【遥控器】连续切换副屏按键和副屏触摸板界面时，副屏上的箭头指针位置会不停变换

2023-03-29 19:45 - CD Test赵飞

|                  |                |                   |                                          |
|------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|
| Status:          | CLOSED         | Start date:       | 2023-03-29                               |
| Priority:        | Normal         | Due date:         |                                          |
| Assignee:        | 物联网测试组_TSCD 王维 | % Done:           | 0%                                       |
| Category:        | 依赖客户及其供应商解决    | Estimated time:   | 0.00 hour                                |
| Target version:  |                | Found Version:    | FlatBuild_HH_MCE_FSE.M.R.user.01.00.0086 |
| Need_Info:       | TEST           | Degrated:         | --                                       |
| Resolution:      | --             | Verified Version: | 中控版本：0068副屏版本：0090                       |
| Severity:        | Normal         | Fixed Version:    |                                          |
| Reproducibility: | Every time     | Root cause:       |                                          |
| Test Type:       | ST             |                   |                                          |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description                                                                                 |
| 【前提条件】<br>1、副屏与中控已连接                                                                        |
| 【测试步骤】<br>1、中控打开遥控器应用<br>2、点击页面上的副屏触摸板标签<br>3、再次点击页面上的副屏按键标签<br>4、重复步骤2和3<br>5、观察副屏上的箭头指针位置 |
| 【预期结果】<br>5、副屏上的指针位置不会随切换变化                                                                 |
| 【实际结果】<br>5、副屏上的指针位置在每次切换后都会发生变化                                                            |

History

#1 - 2023-03-30 10:05 - CD FW-程天颖

- Status changed from New to ASSIGNED

#2 - 2023-03-30 13:40 - CD FW-程天颖

■ Current conclusion

分析出是问题原因

■ My analysis

问题是由中控遥控器引起,中控遥控器在切换时会移动鼠标

■ Next action

协助中控遥控器解决问题

#3 - 2023-03-31 16:33 - CD FW-程天颖

- Status changed from ASSIGNED to NEED\_INFO

- Assignee changed from CD FW-程天颖 to CD Test赵飞

- Need\_Info changed from -- to TEST

Hi,赵飞:

已经跟中控遥控器开发沟通,该问题已解决,预计代码下周合入版本,后续请使用新的中控版本进行验证

#4 - 2023-04-03 15:15 - CD Test赵飞

中控升级了新版本后问题仍然存在

中控版本：66

中控遥控器版本：2.0.15

经确认，新版遥控器会在中控68版本合入，待68版本上验证

#5 - 2023-04-12 10:48 - CDTs\_TEST 王成

- Category changed from CD-FW to 依赖客户及其供应商解决

- Assignee changed from CD Test赵飞 to 移动测试一组\_CDTs 刘强

王维在0068的中控版本上验证下，然后和客户同步一下状态，两边都确认解决了则关闭BUG

#6 - 2023-04-13 15:06 - 移动测试一组\_CDTs 刘强

- Assignee changed from 移动测试一组\_CDTs 刘强 to 物联网测试组\_TSCD 王维

#7 - 2023-04-13 15:40 - 物联网测试组\_TSCD 王维

- Verified Version set to 中控版本：0068

副屏版本：0090

中控版本：0068

副屏版本：0090

在上新版本上未复现该现象，待客户同步验证

#8 - 2023-04-19 18:01 - 物联网测试组\_TSCD 王维

- Status changed from NEED\_INFO to RESOLVED

#9 - 2023-04-19 18:01 - 物联网测试组\_TSCD 王维

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#10 - 2023-04-19 18:02 - 物联网测试组\_TSCD 王维

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files

|                            |         |            |           |
|----------------------------|---------|------------|-----------|
| screen-20230303-193722.mp4 | 1.38 MB | 2023-03-29 | CD Test赵飞 |
|----------------------------|---------|------------|-----------|