

Figure - Bug #117432

Bug # 116757 (CLOSED): 【BSP】【VC1】【EVT1】【ST】【Display】【1/3】亮屏时有异常的竖向拉伸动画
【IOVDEV-19747】【VC1】【副屏】副屏在熄屏亮屏时，屏幕中有异常光柱闪过

2023-04-13 10:28 - 移动测试一组_CDTs 刘强

Status:	CLOSED	Start date:	2023-04-13	
Priority:	Normal	Due date:		
Assignee:	移动测试一组_CDTs 刘强	% Done:	100%	
Category:	BSP	Estimated time:	0.00 hour	
Target version:				
Need_Info:	--	Found Version:	中控版本：0060	副屏版本：0068
Resolution:	--	Degrated:	--	
Severity:	Normal	Verified Version:	中控版本：0068	副屏版本：0090
Reproducibility:	Every time	Fixed Version:		
Test Type:	ST	Root cause:	调节背光时序	
Description				
【问题描述】				
【VC1】【质量】【副屏】副屏在熄屏后，再次点亮屏幕时，屏幕中软件所在的位置有异常光柱闪过				
【前提条件】				
1、车机已上电，网络正常				
2、处于测试环境				
【操作手順】				
1、进入副屏主界面				
2、打开控制中心				
3、点击熄屏				
4、点击副屏屏幕亮屏				
5、重复操作步骤3、4				
【实际结果】				
1、副屏点亮时，在软件所在的位置会闪过光柱				
【期望结果】				
1、屏幕点亮时显示无异常				
测试时间：2023 03 30 11：31：53				
副屏版本：68版本				
副屏日志请见附件，测试视频请见附件				

History

- #1 - 2023-04-13 10:36 - 移动测试一组_CDTs 刘强
- Category changed from CD-FW to 依赖客户及其供应商解决
 - Assignee changed from CD FW-程天颖 to 移动测试一组_CDTs 刘强
 - Verified Version set to 中控版本：0068
- 副屏版本：0090

我们新版本验证问题未复现，需要客户那边使用新版本验证，若客户验证通过则可关闭

#2 - 2023-04-13 10:41 - 移动测试一组_CDTS 刘强
- Subject changed from 【VC1】【副屏】副屏在熄屏亮屏时，屏幕中有异常光柱闪过 to 【IOVDEV-19747】【VC1】【副屏】副屏在熄屏亮屏时，屏幕中有异常光柱闪过

#3 - 2023-04-13 14:35 - 移动测试一组_CDTS 刘强
- Parent task set to #116757

已知问题，研发正在解 Figure - Bug #116757] 【BSP】【VC1】【EVT1】【ST】【Display】【1/3】亮屏时有异常的竖向拉伸动画

#4 - 2023-04-13 15:08 - 移动测试一组_CDTS 刘强
- Assignee changed from 移动测试一组_CDTS 刘强 to 物联网测试组_TSCD 王维

#5 - 2023-04-13 15:48 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Category changed from 依赖客户及其供应商解决 to CD-FW
- Assignee changed from 物联网测试组_TSCD 王维 to CD FW-程天颖

中控版本：0068
副屏版本：0090
上诉版本存在该现象

#6 - 2023-04-13 16:17 - 物联网测试组_TSCD 王维
- Category changed from CD-FW to BSP
- Assignee changed from CD FW-程天颖 to CD BSP-杜磊

#7 - 2023-04-13 19:27 - CD BSP-杜磊
- Status changed from New to ASSIGNED
- % Done changed from 0 to 60

与<https://share.thundersoft.com/redmine/issues/116757> 问题同伴。

#8 - 2023-04-14 09:33 - CD BSP-杜磊
- Status changed from ASSIGNED to RESOLVED
- Assignee changed from CD BSP-杜磊 to 移动测试一组_CDTS 刘强
- % Done changed from 60 to 100
- Root cause set to 调节背光时序

#9 - 2023-04-14 18:10 - 移动测试一组_CDTS 刘强
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

由116757跟踪，同伴问题

#10 - 2023-04-14 18:10 - 移动测试一组_CDTS 刘强

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files				
image-2023-04-12-13-58-18-927.png	29.5 KB	2023-04-13	移动测试一组_CDTS 刘强	
logcat-20230330113153.log.txt	2.66 MB	2023-04-13	移动测试一组_CDTS 刘强	
tlog_sts40x190119_693_0113090002.tar.gz	6.31 MB	2023-04-13	移动测试一组_CDTS 刘强	
副屏点亮屏幕异常光柱.mp4	9.64 MB	2023-04-13	移动测试一组_CDTS 刘强	
副屏点亮屏幕异常光柱闪过.mp4	11 MB	2023-04-13	移动测试一组_CDTS 刘强	