

Status:	CLOSED	Start date:	2023-04-27
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CDTS_Test 吴诗雨	% Done:	0%
Category:	依赖客户及其供应商解决	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	--	Found Version:	01.00.0094.C103
Resolution:	--	Degrated:	--
Severity:	Normal	Verified Version:	
Reproducibility:	Every time	Fixed Version:	
Test Type:	ST	Root cause:	
Description			
【环境信息】EE环境 【问题出现时间】：20230426 16：47 【前提条件】：车机上电，蓝牙已开启 【操作步骤】 1.点击已连接的设备 2.点击与新设备配对 【实际结果】 1.页面可用设备右侧显示可用设备搜索中状态（动态圈圈图标） 2.副屏主动搜索附近可用手机蓝牙设备失败 【期望结果】 1.页面可用设备右侧显示可用设备搜索中状态（动态圈圈图标） 2.副屏主动搜索附近所有可用手机蓝牙设备 【影响版本】：01.00.0094.C103			

History

- #1 - 2023-04-27 15:56 - CD FW-廖涛
- Category changed from CD-FW to 依赖客户及其供应商解决
- Status changed from New to NEED_INFO
- Assignee changed from CD FW-廖涛 to CDTS_Test 吴诗雨

■ Current conclusion

副屏不支持连接手机。目前支持的蓝牙设备类型为蓝牙音频设备（如耳机、音响），蓝牙控制设备（如鼠标、键盘、手柄等）。

见需求文档：

<https://thundersoft.feishu.cn/docs/doccn80x4252yfuTtqFzwkSqrct#jq4AM>

4.1.7 外设接入

■ Next action

麻烦测试确认并与客户同步。

- #2 - 2023-05-05 13:47 - CDTS_Test 吴诗雨
- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

#3 - 2023-05-05 13:47 - CDTS_Test 吴诗雨
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#4 - 2023-05-05 13:47 - CDTS_Test 吴诗雨
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
20230426.txt	5.16 MB	2023-04-27	CDTS_Test 吴诗雨
img_v2_8d75213f-c28c-4337-8db9-bf021340cd0g.jpg	104 KB	2023-04-27	CDTS_Test 吴诗雨