

Status:	CLOSED	Start date:	2023-05-08
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CDTS_Test 吴诗雨	% Done:	0%
Category:	BSP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	--	Found Version:	03.02.0076.C101
Resolution:	WONTFIX	Degrated:	--
Severity:	Normal	Verified Version:	
Reproducibility:	Rarely	Fixed Version:	
Test Type:	ST	Root cause:	

Description

【环境信息】 EE环境

【问题出现时间】 ：20230507 14：29

【前提条件】 ：车机上电（KL30 ON， BDCM_PowerMode=local on）， 中控和副屏都亮屏可用

【操作步骤】

1. CANoe使用E2D发送BDCM_PowerMode信号为off， 停发CGW_NM

2.电源断电再上电

3.只发送CGW_NM（CGW_Active=1 ：active Wakeup ；
CGW_WakeupCGW_IOV_Backbone=1 ：Request ）

4.等待超过3分钟后， 发送信号BDCM_PowerMode=1 ：local on

【实际结果】

中控亮屏， 而副屏没有亮屏

【期望结果】

副屏亮屏

【车架号】 ：

【备注】 ：

视频地址： <https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/waoP2WuJa%2BQ%3D>

没有亮屏， 但WiFi是开启的， 可以用adb 连接WiFi截取log

【影响版本】 ：03.02.0076.C101

【硬件版本号】 ：/

【是否能恢复】 ：

- Assignee changed from *CD TPM-王祥林* to *CDTS_Test 吴诗雨*
- Resolution changed from -- to *WONTFIX*

正常行为，副屏不接收CAN的上下电指令，参考附件的图片。

#2 - 2023-05-17 11:10 - **CDTS_Test 吴诗雨**
- Status changed from *RESOLVED* to *VERIFIED*

#3 - 2023-05-17 11:10 - **CDTS_Test 吴诗雨**
- Status changed from *VERIFIED* to *CLOSED*

Files			
14点29分副屏没有亮屏.7z	183 KB	2023-05-08	CDTS_Test 吴诗雨
powermode为local on, 副屏没有亮屏.mp4	9.5 MB	2023-05-08	CDTS_Test 吴诗雨
Powermode为local on时副屏没有亮屏.png	446 KB	2023-05-08	CDTS_Test 吴诗雨
20230509-150657.png	17.5 KB	2023-05-09	CD TPM-王祥林
20230509-150845.png	873 KB	2023-05-09	CD TPM-王祥林