

Figure - Bug #118071

【IOVDEV-29247】【内部】【VC1】【0095】【实车】【EE环境】【副屏】【文件管理器】【输入法】文件管理器页面，重命名文件名，输入框被覆盖掉，输入框光标会显示在键盘上

2023-05-18 19:41 - 物联网测试组_TSCD 王维

Status:	CLOSED	Start date:	2023-05-18
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	物联网测试组_TSCD 王维	% Done:	0%
Category:	依赖客户及其供应商解决	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	01.00.0095.C103
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Occasionally	Root cause:	
Test Type:	ST		
Description			
详情 类型: 故障 状态:开放 (查看工作流) 优先级: C 解决结果:未解决 影响版本: 01.00.0095.C103 修复的版本:无 模块: 副屏 标签:无 Repetition Rate: 偶发 测试环境:车辆手动测试 项目名: VC1 描述 【环境信息】EE环境 【问题出现时间】：20230518 16:58 【前提条件】：副屏上电 【操作步骤】 1.文件管理器页面，文件重命名时点击输入框 【实际结果】 1.输入法弹出，光标显示在键盘页面 【期望结果】 1.光标不应显示咋键盘上 【应用版本】： 【VIN号】：LJD8BB3F0P0000341 【中控版本号】：03.02.0080.x101			

History

#1 - 2023-05-19 09:50 - CDFW 曹覃刚

- File 飞书20230519-094843.jpg added
- Category changed from CD-FW to 依赖客户及其供应商解决
- Status changed from New to NEED_INFO
- Assignee changed from CDFW 曹覃刚 to 物联网测试组_TSCD 王维

需要客户那边输入法组适配
使用其他输入法效果如截图，输入时，会将对话框上移

#2 - 2023-05-23 20:53 - CDTS_TEST 王成

非输入法bug，浅蓝色光标是系统绘制的，本身层级比输入法更高，会显示在面板的上方，非输入法控制

#3 - 2023-05-23 20:54 - CDTS_TEST 王成

- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

#4 - 2023-05-23 20:54 - CDTS_TEST 王成

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#5 - 2023-05-23 20:54 - CDTS_TEST 王成

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files

输入法-光标.mp4	5.23 MB	2023-05-18	物联网测试组_TSCD 王维
飞书20230519-094843.jpg	238 KB	2023-05-19	CDFW 曹覃刚