

Figure - Bug #118146

【IOVDEV-29750】【内部】【VC1】【0095】【实车】【EE环境】【副屏】【display】原神游戏后台运行，打开视频应用的小窗模式，调节进度条会有卡顿，右侧DOCK栏会受拖动影响

2023-05-22 18:24 - CDTs_Test 吴诗雨

Status:	CLOSED	Start date:	2023-05-22
Priority:	High	Due date:	
Assignee:	CDTS_Test 吴诗雨	% Done:	0%
Category:	CD-APP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	【中控版本号】：03.02.0080.C101.03
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	
Severity:	Major	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	
Test Type:	ST		
Description			
【环境信息】EE环境			
【问题出现时间】：2023.5.22 16:41			
【前提条件】：			
1.副屏正常开机			
2.页面显示正常			
【操作步骤】：			
1.原神游戏已打开，后台运行			
2.打开视频应用的小窗模式，左右来回调节进度条			
【实际结果】：			
调节进度条会有卡顿、延迟，右侧DOCK栏会受拖动影响			
【期望结果】：			
调节进度条无卡顿、延迟，右侧DOCK栏会不受拖动影响			
【备注】：			
第1043次开机			
bug链接			
https://ofs.human-horizons.com/#!/download/index/0EvbZCSL8O0%3D			
【应用版本】：			
【VIN号】：LJD8BC3F3P0000310			
【中控版本号】：03.02.0080.C101.03			

History

#1 - 2023-05-22 18:26 - CDTS_Test 吴诗雨

- File 飞书20230522-170014.mp4 added

http://cdiot@192.168.87.46/Pre_figure/Test_Log/Bug_118146

#2 - 2023-05-22 20:24 - CD APP-王营

- Status changed from New to NEED_INFO

- Assignee changed from CD APP-王营 to CDTS_Test 吴诗雨

【当前状态】

应用设计如此，并不是卡顿，Dock也没有问题

此应用小窗状态下底部进度条和NavigationBar重合，Dock动画出现是因为手势触摸不精准，触摸到NavigationBar，自然会引起进入recent的前提，Dock开始退出动画，如果手指精准触摸在视频的进度条上视频进度可正常拖动。

【下一步】

请确认操作手势和测试手法。

#3 - 2023-05-22 20:34 - CDTS_Test 吴诗雨

- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

#4 - 2023-05-22 20:34 - CDTS_Test 吴诗雨

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#5 - 2023-05-22 20:34 - CDTS_Test 吴诗雨

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files

飞书20230522-170014.mp4	2.44 MB	2023-05-22	CDTS_Test 吴诗雨
-----------------------	---------	------------	---------------