

Figure - Bug #118234

【IOVDEV-30287】【内部】【VC1】【0100】【台架】【EE环境】【副屏】【第三方应用】斗鱼app，小窗模式转化为全屏模式，最上方小窗模式导航栏仍存在，并可点击

2023-05-25 16:17 - CDTs_Test 吴诗雨

Status:	CLOSED	Start date:	2023-05-25
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CDTS_Test 吴诗雨	% Done:	0%
Category:	窗口定制	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	【副屏版本号】：01.00.0100.C103 【中控版本
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	FIXED	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	更新CaptionToolbar时需要检查全屏状态
Test Type:	ST		
Description			
【环境信息】：EE环境			
【问题出现时间】：2023/05/24 18:43 第106次开机			
【前提条件】：电源ON			
【操作步骤】：			
1、打开斗鱼app			
2、使用小窗模式			
3、切换全屏模式			
【实际结果】			
小窗模式的最上方导航栏仍存在			
【期望结果】			
小窗模式最上方导航栏消失，为全屏模式			
【备注】：			
【应用版本】：			
【硬件版本号】：不涉及			
【副屏版本号】：01.00.0100.C103			
【中控版本号】：03.02.0082.C102.02_userdebug_2305191401			
【中控VIN】HRYTTESTVINMGM403			
【第三方应用版本号】斗鱼6.5.1			
录屏&log： https://networkdisk.human-horizons.com//UHK2Dt			
测试时间13:33			

History

#1 - 2023-05-25 16:18 - CDTs_Test 吴诗雨

ftp://cdiot@192.168.87.46/Pre_figure/Test_Log/Bug_118234

#2 - 2023-05-25 18:53 - CD FW-鲁凯峰

- Status changed from New to RESOLVED

- Assignee changed from CD FW-鲁凯峰 to CDTS_Test 吴诗雨
- Resolution changed from -- to FIXED
- Root cause set to 更新CaptionToolbar时需要检查全屏状态

这个问题已经解决了,请在最新的版本上验证一下

<https://dev.thundercomm.com/gerrit/c/general/platform/frameworks/base/+202266/2/core/java/com/android/internal/widget/DecorCaptionView.java#392>

#3 - 2023-05-27 15:39 - CDTS_Test 吴诗雨

验证结果：
0527DB，全屏没有状态栏，但全屏过程中会有状态栏一闪而过，

#4 - 2023-06-02 17:03 - SZTS_TEST 邹涛
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

在106版本验证通过

#5 - 2023-06-02 17:04 - SZTS_TEST 邹涛
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
screen-20230524-133119.mp4	13.6 MB	2023-05-25	CDTS_Test 吴诗雨