

Status:	CLOSED	Start date:	2023-05-27
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CDTS_Test 吴诗雨	% Done:	100%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	【中控版本号】：03.02.0082.c101
Need_Info:	--	Degrated:	No
Resolution:	FIXED	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	2023-05-29
Reproducibility:	Occasionally	Root cause:	音乐控制器更新策略问题。
Test Type:	ST		
Description			
【环境信息】EE环境			
【问题出现时间】：20230526 14：49			
【前提条件】：副屏上电；中控、功放已连接；副屏、中控时间一致，蓝牙耳机设备已连接			
【操作步骤】			
1.点击暂停播放中的QQ音乐			
2.关闭副屏蓝牙			
3.打开副屏蓝牙			
4.查看控制中心音乐显示			
【实际结果】			
1.在断开连接后，控制中心显示本地音乐歌曲，连接后还是显示本地音乐			
【期望结果】			
1.一直显示刚刚播放的QQ音乐歌曲			
【备注】：			
偶发事件 10次大概2、3次			
第160次开机			
蓝牙设备型号：安卓蓝牙耳机设备			
日志、视频地址： https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/FtK4q3c7CnA%3D			
中控VIN号：HRYTTESTVINMGM817			
【中控版本号】：03.02.0082.c101			
【副屏版本号】：01.00.0100.c103			
Related issues:			
Related to Figure - Bug # 118308: 【IOVDEV-30656】 【内部】 【VC1】 ...		CLOSED	2023-05-27
Related to Figure - Bug # 118312: 【IOVDEV-30639】 【VC1】 【010...		CLOSED	2023-05-27
Related to Figure - Bug # 118314: 【IOVDEV-30652】 VC1】 【0100...		CLOSED	2023-05-27

Related to Figure - Bug # 118323: 【IOVDEV-30823】 【VC1】 【010...	CLOSED	2023-05-27
Related to Figure - Bug # 118316: 【IOVDEV-30653】 【内部】 【VC1】 ...	CLOSED	2023-05-27
Related to Figure - Bug # 118488: 【IOVDEV-32224】 【内部】 【VC1】 ...	CLOSED	2023-06-03

History

#1 - 2023-05-27 15:24 - CDTS_Test 吴诗雨

ftp://cdiot@192.168.87.46/Pre_figure/Test_Log/Bug_118305

#2 - 2023-05-27 15:59 - CDTS_Test 吴诗雨

同【内部】【VC1】【0100】【台架】【EE环境】【副屏】【控制中心】副屏在连接蓝牙耳机播放QQ音乐暂停后，断开耳机连接，控制中心音乐显示未本地音乐，再次连接蓝牙耳机，控制中心显示刚刚播放QQ音乐

#3 - 2023-05-29 14:31 - CD FW-廖涛

- Status changed from New to ASSIGNED
- Assignee changed from CD FW 曹覃刚 to CD FW-廖涛

#4 - 2023-05-29 20:24 - CD FW-廖涛

- Root cause set to 音乐控制器更新策略问题。

■ Current conclusion

已处理。

■ My analysis

音乐控制器更新策略问题。

■ Next action

验证入库。

#5 - 2023-05-29 20:46 - IoT scm

Gerrit Merge Information :

ID	Project	Branch	Uploader
203299	general/platform/frameworks/base	Pre_figure_turbox-c2130c-la1.1-qssi12-dev	tao.liao@thundersoft.com
AF:SystemUI: Fix music controller panel problem.TC-RID: 1201-0201903IssueID: TS-R-BUG-118305Change-Id: Id86fe137fe5a4cd4ff23acd0b9c67c1e0fbd7638			

#6 - 2023-05-29 20:47 - CD FW-廖涛

- Status changed from ASSIGNED to RESOLVED
- Assignee changed from CD FW-廖涛 to CDTS_Test 吴诗雨
- % Done changed from 0 to 100
- Resolution changed from -- to FIXED
- Degrated changed from -- to No
- Fixed Version set to 2023-05-29

■ Current conclusion

已处理，代码已入库。

■ Next action

测试验证。

#7 - 2023-06-02 18:24 - CDTS_Test 吴诗雨

验证通过，已同步jira

#8 - 2023-06-02 18:24 - CDTS_Test 吴诗雨

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#9 - 2023-06-02 18:24 - CDTS_Test 吴诗雨

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files

显示.mp4	6.8 MB	2023-05-27	CDTS_Test 吴诗雨
偶现控制中心显示无法跳转.mp4	8.76 MB	2023-05-27	CDTS_Test 吴诗雨