

Figure - Bug #118383

Bug # 118052 (CLOSED): 【IOVDEV-28498】 【IOVDEV-32043】 【IOVDEV-31956】 【IOVDEV-33351】 【内部】 【VC1】 【0095】 【台架】 【EE环境】 【副屏】 monkey中断，疑似重启过

【IOVDEV-31662】 【VC1】 【0100】 【台架】 【EE环境】 【副屏】 副屏monkey测试异常停止

2023-05-31 10:57 - CDTs\_TEST 王成

|                                                                                                                                                      |              |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Status:                                                                                                                                              | CLOSED       | Start date:       | 2023-05-31      |
| Priority:                                                                                                                                            | Normal       | Due date:         | 2023-06-05      |
| Assignee:                                                                                                                                            | CDTS_TEST 王成 | % Done:           | 100%            |
| Category:                                                                                                                                            | CD-FW        | Estimated time:   | 0.00 hour       |
| Target version:                                                                                                                                      |              |                   |                 |
| Need_Info:                                                                                                                                           | --           | Found Version:    | 01.00.0100.c103 |
| Resolution:                                                                                                                                          | DUPLICATE    | Degrated:         | No              |
| Severity:                                                                                                                                            | Normal       | Verified Version: |                 |
| Reproducibility:                                                                                                                                     | Frequently   | Fixed Version:    |                 |
| Test Type:                                                                                                                                           | ST           | Root cause:       | 与 #118052 问题相同  |
| Description                                                                                                                                          |              |                   |                 |
| 【环境信息】EE环境                                                                                                                                           |              |                   |                 |
| 【问题出现时间】：20230531 8点31分（第223次开机）                                                                                                                     |              |                   |                 |
| 【前提条件】：车机上电（KL30ON，KL15 ON，已连接中控和功放，可正常输出声音，无第三方应用，未开启开发者模式）                                                                                         |              |                   |                 |
| 1.副屏在5月30日晚9点20左右开始执行monkey测试                                                                                                                        |              |                   |                 |
| 【实际结果】                                                                                                                                               |              |                   |                 |
| 5月31日早8点31分看到副屏处于屏保界面，monkey异常停止运行，仍是223次开机，未发生重启。                                                                                                   |              |                   |                 |
| 【期望结果】                                                                                                                                               |              |                   |                 |
| 副屏monkey测试正常执行。                                                                                                                                      |              |                   |                 |
| 【备注】：                                                                                                                                                |              |                   |                 |
| 车架号VIN：HRYTTESTVINMGM400                                                                                                                             |              |                   |                 |
| 中控端log可从云端获取，                                                                                                                                        |              |                   |                 |
| 副屏log地址： <a href="https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/fNI7iHulgQw%3D">https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/fNI7iHulgQw%3D</a> |              |                   |                 |
| 【影响版本】：副屏：01.00.0100.c103 中控：03.02.0086.C102                                                                                                         |              |                   |                 |

History

#1 - 2023-05-31 10:58 - CDTs\_TEST 王成

[ftp://cdiot@192.168.87.46/Pre\\_figure/Test\\_Log/118383](ftp://cdiot@192.168.87.46/Pre_figure/Test_Log/118383)

#2 - 2023-05-31 11:36 - CD FW 曹覃刚

- Status changed from New to RESOLVED
- Assignee changed from CD FW 曹覃刚 to CDTs\_TEST 王成
- % Done changed from 0 to 100
- Resolution changed from -- to DUPLICATE
- Degrated changed from -- to No

- Root cause set to 与 #118052 问题相同

Hi 王成

这个问题与 #118052 是同伴问题，surfaceflinger报空指针了

我们将在 #118052 中跟踪分析

```
-----
05-31 04:04:57.279 23521 23521 F DEBUG : *
05-31 04:04:57.279 23521 23521 F DEBUG : Build fingerprint: 'HiPhi/PassengerDisplay_CN/PassengerDisplay:12/SKQ1.220201.001/3388:user/test-keys'
05-31 04:04:57.279 23521 23521 F DEBUG : Revision: '0'
05-31 04:04:57.279 23521 23521 F DEBUG : ABI: 'arm64'
05-31 04:04:57.279 23521 23521 F DEBUG : Timestamp: 2023-05-31 04:04:57.145042784+0800
05-31 04:04:57.279 23521 23521 F DEBUG : Process uptime: 0s
05-31 04:04:57.279 23521 23521 F DEBUG : Cmdline: /system/bin/surfaceflinger
05-31 04:04:57.279 23521 23521 F DEBUG : pid: 982, tid: 982, name: surfaceflinger >>> /system/bin/surfaceflinger <<<
05-31 04:04:57.279 23521 23521 F DEBUG : uid: 1000
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0x0
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : Cause: null pointer dereference
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : x0 b400007be79ba360 x1 b400007aa7c956a8 x2 0000000000000005 x3 0000007ff9add038
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : x4 0000000000000038 x5 0000007a577ecd0 x6 00004b73000133a8 x7 0001330300013006
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : x8 b400007be79b7c80 x9 00000000000026e0 x10 000000000000000b x11 0000000000000000
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : x12 0000000000000010 x13 0001272300011d55 x14 002009e6bebc7400 x15 0000000034155555
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : x16 0000005b76526c10 x17 0000007d67a63ec0 x18 0000007d7447e000 x19 0000000000000000
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : x20 b400007aa7c956a8 x21 b400007be79ba360 x22 b400007be78c8188 x23 0000007d73d3a000
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : x24 0000000000000000 x25 b400007a9791c6e0 x26 0000000000000001 x27 0000000000002559
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : x28 00000000000026bd x29 0000007ff9add050
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : lr 0000005b760967a0 sp 0000007ff9add050 pc 0000007d67a63ee0 pst 0000000060001000
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : backtrace:
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #00 pc 000000000000eee0 /system/lib64/libutils.so (android::RefBase::decStrong(void const) const+32) (BuildId:
b940f836006eead456c936e97e64d2d4)
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #01 pc 000000000015b79c /system/bin/surfaceflinger (android::SortedVector<android::sp<android::Layer>
>::do_destroy(void*, unsigned long) const+68) (BuildId: 8958ca1cdc030c3e3967c8ecef82dddb)
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #02 pc 000000000014be4 /system/lib64/libutils.so (android::VectorImpl::operator=(android::VectorImpl const&)+112)
(BuildId: b940f836006eead456c936e97e64d2d4)
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #03 pc 00000000001584c8 /system/bin/surfaceflinger (android::Layer::commitChildList()+80) (BuildId:
8958ca1cdc030c3e3967c8ecef82dddb)
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #04 pc 00000000001584a4 /system/bin/surfaceflinger (android::Layer::commitChildList()+44) (BuildId:
8958ca1cdc030c3e3967c8ecef82dddb)
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #05 pc 00000000001584a4 /system/bin/surfaceflinger (android::Layer::commitChildList()+44) (BuildId:
8958ca1cdc030c3e3967c8ecef82dddb)
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #06 pc 000000000019ecc8 /system/bin/surfaceflinger (android::SurfaceFlinger::commitTransactionLocked()+500)
(BuildId: 8958ca1cdc030c3e3967c8ecef82dddb)
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #07 pc 0000000000195ecc /system/bin/surfaceflinger (android::SurfaceFlinger::onMessageInvalidate(long, long)+7872)
(BuildId: 8958ca1cdc030c3e3967c8ecef82dddb)
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #08 pc 0000000000193f84 /system/bin/surfaceflinger (android::SurfaceFlinger::onMessageReceived(int, long, long)+56)
(BuildId: 8958ca1cdc030c3e3967c8ecef82dddb)
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #09 pc 000000000017f64 /system/lib64/libutils.so (android::Looper::pollInner(int)+372) (BuildId:
b940f836006eead456c936e97e64d2d4)
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #10 pc 000000000017d84 /system/lib64/libutils.so (android::Looper::pollOnce(int, int*, int*, void**)+116) (BuildId:
b940f836006eead456c936e97e64d2d4)
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #11 pc 000000000016f71c /system/bin/surfaceflinger (android::impl::MessageQueue::waitMessage()+88) (BuildId:
8958ca1cdc030c3e3967c8ecef82dddb)
05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #12 pc 0000000000189080 /system/bin/surfaceflinger (android::SurfaceFlinger::run()+16) (BuildId:
```

8958ca1cdc030c3e3967c8ecef82dddb)

05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #13 pc 00000000001d6c40 /system/bin/surfaceflinger (main+1640) (BuildId: 8958ca1cdc030c3e3967c8ecef82dddb)

05-31 04:04:57.280 23521 23521 F DEBUG : #14 pc 000000000004a084 /apex/com.android.runtime/lib64/bionic/libc.so (\_\_libc\_init+100) (BuildId: 369edc656806aeaf384cbeb8f7a347af)

-----

#3 - 2023-05-31 16:19 - CDTS-TEST 周婷

- Due date set to 2023-06-05
- Parent task set to #118052

#4 - 2023-06-02 17:18 - CD TEST-方永红

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#5 - 2023-06-02 17:18 - CD TEST-方永红

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files

|                       |         |            |              |
|-----------------------|---------|------------|--------------|
| monkey异常停止，副屏显示屏保.mp4 | 1.16 MB | 2023-05-31 | CDTS_TEST 王成 |
|-----------------------|---------|------------|--------------|