

Figure - Bug #118488

【IOVDEV-32224】【内部】【VC1】【0100】【台架】【EE环境】【副屏】【控制中心】副屏在播放QQ音乐时，在自动切换下一首歌时，控制中心偶现播放音乐界面时长闪动

2023-06-03 14:31 - CDTS_Test 吴诗雨

Status:	CLOSED	Start date:	2023-06-03
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CDTS_Test 吴诗雨	% Done:	100%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	【中控版本号】：03.02.0086.c102
Need_Info:	--	Degrated:	No
Resolution:	FIXED	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	2023-06-29
Reproducibility:	Every time	Root cause:	音乐播放控制器逻辑问题。
Test Type:	ST		
Description			
【环境信息】EE环境			
【问题出现时间】：20230601 19：57			
【前提条件】：副屏上电；中控、功放已连接；副屏、中控时间一致			
【操作步骤】			
1.播放QQ音乐			
2.在切换下一首歌时查看控制中心音乐播放界面			
【实际结果】			
1.播放下一首时，显示的时长闪动			
【期望结果】			
1.正常播放下一首歌无异常			
【备注】：			
偶现问题 10次大概1次			
第216次开机			
开机时长：6：36：56			
中控VIN号：HRYTTESTVINMGM817			
【中控版本号】：03.02.0086.c102			
【副屏版本号】：01.00.0100.c103			
Related issues:			
Related to Figure - Bug # 118305: 【IOVDEV-30835】【内部】【VC1】...		CLOSED	2023-05-27

History			
#1 - 2023-06-05 10:11 - CD FW-廖涛			
- Status changed from New to RESOLVED			
- Assignee changed from CD FW 曹覃刚 to CDTS_Test 吴诗雨			
- % Done changed from 0 to 100			
- Resolution changed from -- to FIXED			
- Degrated changed from -- to No			
- Fixed Version set to 2023-06-29			
- Root cause set to 音乐播放控制器逻辑问题。			

■ Current conclusion
问题原因同 118305，已处理。

■ Next action
测试确认并同步客户。

#2 - 2023-06-09 14:02 - SZTS_TEST 邹涛
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

在 FlatBuild_HH_MCE_FSE.M.D.user.01.00.C104.202306090153 版本复测20次未复现

#3 - 2023-06-25 14:23 - CD TEST-方永红
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
16.07100版本 第219次开机 副屏在播放QQ音乐时，长时间播放控制中心进度条显示的时长不正确		2023-06-03	CDTS_Test 吴诗雨
IOVDEV-32224.zip	21.6 MB	2023-06-03	CDTS_Test 吴诗雨