

Status:	CLOSED	Start date:	2023-06-05
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CDTS_Test 吴诗雨	% Done:	0%
Category:	窗口定制	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	【中控版本号】：03.02.0086.C102
Need_Info:	TEST	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Occasionally	Root cause:	
Test Type:	ST		
Description			
环境信息】EE环境			
【问题出现时间】：20230605 14:66			
【前提条件】：副屏上电			
连接中控时间与副屏同步			
网络连接情况正常			
副屏正常连接功放			
【操作步骤】			
1.副屏打开抖音应用，抖音加载视频成功，切换其他视频长摁触发视频下拉列表状态栏			
【实际结果】			
1.副屏打开抖音应用，抖音加载视频成功，切换其他视频，长摁视频触发显示下拉列表状态栏卡顿			
【期望结果】			
1.副屏打开抖音应用，抖音加载视频成功，切换其他视频，长摁视频触发显示下拉列表状态栏正常，无卡顿现象			
【备注】：			
硬件版本号】：			
【抖音版本】：25.6.0			
【当前开机次数】：副屏当前开机第232次			
【中控版本号】：03.02.0086.C102			
【副屏版本号】：01.00.0106.c104			
IDCM VIN：HRYTTESTVINMGM402			
SN：HRYTTESTVINID0402			

建议性问题，建议修改

概率：次问题出现一次

History

#1 - 2023-06-05 16:47 - CDTS_Test 吴诗雨

ftp://cdiot@192.168.87.46/Pre_figure/Test_Log/Bug_118531

- #2 - 2023-06-05 20:29 - CD FW-鲁凯峰
- Status changed from New to NEED_INFO
 - Assignee changed from CD FW-鲁凯峰 to CDTS_Test 吴诗雨
 - Need_Info changed from -- to TEST

从视频现象看,暂时没有发现卡顿的现象,整体现象看起来还好

另外如果说的是应用内的卡顿现象的话,一般来说需要app自己去优化,系统侧不会单独去处理某个应用的卡段问题

所以请关闭该问题

- #3 - 2023-07-03 17:46 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

第三方应用问题可维持现状

- #4 - 2023-07-03 17:48 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

- #5 - 2023-07-03 17:48 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files

IOVDEV-32665.zip	4.04 MB	2023-06-05	CDTS_Test 吴诗雨
uio1.gz	43 MB	2023-06-05	CDTS_Test 吴诗雨