

Status:	CLOSED	Start date:	2023-06-05
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD TEST-方永红	% Done:	0%
Category:	窗口定制	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	--	Found Version:	0106
Resolution:	FIXED	Degrated:	--
Severity:	Normal	Verified Version:	
Reproducibility:	Every time	Fixed Version:	
Test Type:	ST	Root cause:	由于抖音app对代码进行了混淆,导致创建Dialog的类

Description

【环境信息】：EE环境

【问题出现时间】：2023/06/05 18:30 第203次开机

【前提条件】：电源ON

【操作步骤】：

1、抖音app

2、点击转发

【实际结果】

出现小窗状态栏错误

【期望结果】

展示正常

【备注】：

【应用版本】：

【硬件版本号】：不涉及

【副屏版本号】：01.00.0106.C104

【中控版本号】：03.02.0088.C103.02_userdebug_2306021732

【中控VIN】HRYTTESTVINMGM403

【第三方应用版本号】抖音 25.4.0

录屏&log:<https://ofs.human-horizons.com/#!/download/index/lqEggDV0Qmg%3D>

History

#1 - 2023-06-05 21:00 - CD TEST-方永红

- File 抖音app，点击转发出现小窗状态栏错误.7z added

#2 - 2023-06-06 19:48 - CD FW-鲁凯峰

■ My analysis

对BottomSheetDialog没有判断到,导致在Dialog上显示了工具栏

■ Next Action

想办法添加对BottomSheetDialog的判断,不显示工具栏

#3 - 2023-06-07 15:32 - CD FW-鲁凯峰

■ My analysis

BottomSheetDialog是androidx包里面的,不好导入到framework下面,目前还在想其他的办法解决这个

#4 - 2023-06-07 19:18 - CD FW-鲁凯峰

- Root cause set to 由于抖音app对代码进行了混淆,导致创建Dialog的类是乱码,无法通过getClass或者其他方式判断它是Dialog的实例,导致出现异常

■ Current conclusion

问题已经解决

■ My analysis

由于抖音app对代码进行了混淆,导致创建Dialog的类是乱码,无法通过getClass或者其他方式判断它是Dialog的实例,导致出现异常

在Window中添加额外的方法来判断是否为dialog

■ Submit URL

<https://dev.thundercomm.com/gerriit/c/general/platform/frameworks/base/+205527>

#5 - 2023-06-08 10:34 - IoT scm

Gerrit Merge Information :

ID	Project	Branch	Uploader
205527	general/platform/frameworks/base	Pre_figure_turbox-c2130c-la1.1-qssi12-dev	lukf0916@thundersoft.com
AF:MultiWindow: add dialog checkadd dialog check because dialog class will be confusedTC-RID: 1201-0204601IssueID: TS-R-BUG-118559Change-Id: Ifc76607c65a503dc4172d6a9a41ebdf96859d7b2			

#6 - 2023-06-08 10:35 - CD FW-鲁凯峰

- Status changed from New to RESOLVED
- Assignee changed from CD FW- 鲁凯峰 to CD TEST- 方永红
- Resolution changed from -- to FIXED

#7 - 2023-06-09 14:49 - SZTS_TEST 邹涛

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

在 FlatBuild_HH_MCE_FSE.M.D.user.01.00.C104.202306090153 版本验证通过

#8 - 2023-06-25 15:33 - CD TEST-方永红

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

抖音app，点击转发出现小窗状态栏错误.7z	19.6 MB	2023-06-05	CD TEST-方永红
------------------------	---------	------------	-------------