

Status:	CLOSED	Start date:	2023-06-07
Priority:	High	Due date:	
Assignee:	CD TEST-方永红	% Done:	0%
Category:	CD-APP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	--	Found Version:	0106
Resolution:	--	Degrated:	--
Severity:	Major	Verified Version:	
Reproducibility:	Every time	Fixed Version:	
Test Type:	ST	Root cause:	
Description			
【环境信息】EE环境 【问题出现时间】：20230607 14点51分（第268次开机） 【前提条件】：车机上电（KL30ON，KL15 ON，已连接中控和功放，可正常输出声音） 1.副屏点击桌面上的哔哩哔哩应用，选择任一视频进行播放 2.点击此视频选择小窗模式播放 3.副屏向下滑动显示控制中心，点击控制中心的屏保模式 【实际结果】 副屏显示屏保界面，但屏保界面还显示小窗播放的哔哩哔哩视频 【期望结果】 副屏显示屏保界面，无其它应用界面显示。 【备注】： 车架号VIN：HRYTTESTVINMGM400，可从云端获取日志 【影响版本】：副屏：01.00.0106.c104，中控：03.02.0088.c103 【硬件版本号】：/ 【是否能恢复】：			

History

- #1 - 2023-06-07 20:58 - CD APP-王营
- File Screenshot_20230607_205558.png added
- Status changed from New to NEED_INFO
- Assignee changed from CD APP-王营 to CD TEST-方永红

【分析】

原生逻辑设计如此，保持当前状态

Bilibili开启小窗播放时会申请一个权限，允许显示在其他应用顶层，所以小窗播放界面显示在屏保顶层至正常的。

原生屏保效果相同，具体请参考附件中的截图

【下一步】

测试确认问题，关闭bug

#2 - 2023-06-08 15:02 - CDTS_Test 吴诗雨
- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

#3 - 2023-06-08 15:02 - CDTS_Test 吴诗雨
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

已同步

#4 - 2023-06-08 15:02 - CDTS_Test 吴诗雨
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
14点51分副屏进入屏保模式，还显示小窗播放的视频.mp4	8.99 MB	2023-06-07	CD TEST-方永红
Screenshot_20230607_205558.png	448 KB	2023-06-07	CD APP-王营